

Terremotos en Panamá

Reporte de Situación #2

Octubre 14, 2026

PUNTOS DESTACADOS

- Réplica fuerte: el 12 de octubre de 2026, a las 6:20 p.m., se registró una réplica de magnitud 6,4, con epicentro a 29 km al noroeste de Coiba, provincia de Veraguas, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá
- Con base a los reportes regionales disponibles el MINSA reporta 138 establecimientos de salud revisados (11 no operativos, 91 operativos y 22 parcialmente operativos y 14 por confirmar), con continuidad de la atención en espacios temporales o adaptados en 19 instalaciones.
- La respuesta prioriza la continuidad de los servicios esenciales, especialmente urgencias, atención materna y neonatal, hemodiálisis y suministro de medicamentos, mientras continúan las evaluaciones técnicas.
- SINAPROC reporta 1.744 familias evaluadas y 6.126 personas afectadas, con corte al 12 de octubre, 12:00. Las comunidades incomunicadas y la población en refugios requieren seguimiento del acceso a atención, agua segura y saneamiento.
- La OPS/OMS acompaña al MINSA en la coordinación y preparación de apoyos técnicos, incluida la movilización de dos módulos materno-neonatal desde Costa Rica.
- La OPS/OMS acompaña al MINSA en la gestión de información través de las herramientas nacionales para la gestión de esta emergencia.

RESUMEN DE LA SITUACION

- El Gobierno de Panamá declaró el Estado de Emergencia Nacional mediante la Resolución de Gabinete N.º 108 del 10 de octubre de 2026.
- El MINSA mantiene activado el Centro de Operaciones de Emergencias en Salud (CODES) y mecanismos regionales de coordinación y seguimiento.
- SINAPROC reporta 14 albergues activos con 598 personas alojadas. Persisten barreras de acceso en cinco comunidades incomunicadas de Los Santos por daños en puentes, carreteras y deslizamientos, lo que puede limitar el acceso a la atención en salud y suministros.
- La mayoría de los establecimientos reportados continúa prestando servicios, sin embargo, algunas instalaciones continúan con atención temporal en áreas alternas.
- Continúan las evaluaciones estructurales, no estructurales y funcionales para restablecer la operatividad de los servicios y atención en salud.
- El MINSA mantiene la atención mediante la redistribución de servicios, la habilitación de carpas, módulos y áreas externas, y la reubicación y evacuación de pacientes según las necesidades. Se han informado 6.000 atenciones, 26 evacuaciones aéreas, 118 evacuaciones terrestres en las zonas afectadas y el traslado de 405 pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis.
- SINAPROC reportó 1.744 familias evaluadas, 69.685 libras de asistencia transportadas por vía aérea y 240 toneladas de agua entregadas a comunidades y hospitales, según el comunicado oficial n.º 8.

INDICADORES CLAVE

9

TERRITORIOS CON
AFECTACIONES

> 400

RÉPLICAS
REPORTADAS

138

INSTALACIONES DE
SALUD REVISADAS

11

INSTALACIONES NO
OPERATIVAS

597

CENTROS EDUCATIVOS
AFECTADOS

SITUACION EN SALUD

- En Herrera, el acceso al almacén regional de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos está restringido mientras se realiza la evaluación de daños en la infraestructura por personal autorizado. Esta situación limita el abastecimiento de los servicios de salud.
- El Hospital Cecilio Castellero recibe apoyo de unidades de salud locales para el suministro de insumos y medicamentos.
- El MINSA organiza y despliega equipos de respuesta rápida, con el acompañamiento técnico de la OPS/OMS, para detectar oportunamente eventos de importancia para la salud pública, investigar alertas y brotes, y orientar las medidas de respuesta en las comunidades afectadas. Las evaluaciones integran vigilancia epidemiológica y de laboratorio; agua, saneamiento e higiene (WASH); control de vectores; inmunización; salud mental; prevención y control de infecciones; comunicación de riesgos; y continuidad de los servicios.
- El MINSA elaboró un plan de contingencia Enfermedades Transmitidas por Vectores priorizando Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé; Ngäbe-Buglé.
- Se mantiene vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación y se realiza la evaluación rápida de la cadena de frío. Se reportan interrupciones eléctricas y afectaciones de la cadena de frío. El MINSA evalúa el estado de los biológicos y las medidas necesarias para mantener la vacunación.
- Se revisan la continuidad de la vacunación, las condiciones de almacenamiento, el funcionamiento de los equipos, la disponibilidad de biológicos e insumos y las posibles brechas en las poblaciones afectadas o desplazadas.
- El MINSA mantiene desplegados equipos regionales para evaluar agua segura, saneamiento, aguas residuales, excretas, residuos peligrosos y condiciones sanitarias de establecimientos de salud, viviendas y albergues.
- En Herrera se reportó la ruptura de la planta de tratamiento de aguas residuales del MINSA-CAPSI de Océ y se reforzaron medidas de vigilancia sanitaria.
- En Los Santos se realizan muestreos y verificaciones de cloración de acueductos, tanques de almacenamiento y condiciones sanitarias;
- En Panamá Oeste se reportan afectaciones puntuales de acueductos y episodios de turbiedad; y en Veraguas continúan inspecciones en Mariato, establecimientos, albergues y sistemas de tratamiento.
- El MINSA distribuyó orientaciones y un instrumento de reporte rápido de riesgos de infecciones asociadas a la atención de salud, para reforzar las precauciones estándar, la higiene de manos y el uso de equipos de protección personal (EPP) en las áreas temporales de atención.
- Los equipos de salud mental mantienen coordinación regional, turnos de atención y consolidación de intervenciones y necesidades, incluyendo apoyo al personal de salud y primeros respondedores.
- El MINSA a través de la Dirección General de Salud Pública (DIGESA) y la Oficina Integral de Riesgos a Desastres en Salud (OIRDS) avanza en la articulación de los reportes de las regiones y los equipos técnicos, para integrar las afectaciones en la infraestructura, la continuidad de los servicios y los riesgos para la salud pública.
- El MINSA informó el inicio del uso del aplicativo Pulso para facilitar la transmisión de datos e información desde las regiones.
- El MINSA continúa en la cuantificación de las necesidades por territorio, para precisar el

tipo de recurso, la cantidad requerida, la ubicación y el responsable del seguimiento.

RESPUESTA NACIONAL

- Mediante la Resolución N.º 832 del 12 de octubre de 2026, publicada el 13 de octubre, el MINSA dispuso la activación del Centro de Operaciones de Emergencias en Salud (CODES) para coordinar la preparación, el monitoreo, la evaluación, la respuesta y la recuperación del sector salud ante el sismo.
- El MINSA anunció intervenciones previstas en la provincias de Herrera, Los Santos, Coclé, Chiriquí, Veraguas y Panamá, con un presupuesto estimado de B/. 60,9 millones para la recuperación de la infraestructura sanitaria.
- El MINSA refuerza las medidas de prevención de infecciones principalmente en hospitales afectados.
- El MINSA mantiene la atención y el seguimiento de salud mental y apoyo psicosocial.

RESPUESTA DE LA OPS /OMS

- La Representación mantiene coordinación con el MINSA/CODES y sus equipos técnicos, así como con el Centro de Operaciones de Emergencia de la OPS/OMS para articular la cooperación técnica y logística conforme a las necesidades definidas por el MINSA.
- La OPS/OMS participa en la misión conjunta con el sistema de naciones unidas para el levantamiento de necesidad y recopilación de información de terreno en las provincias de Los Santos y Herrera.
- En coordinación con las autoridades nacionales y a través del mecanismo regional de Equipos Médicos de Emergencia (EMT), la OPS/OMS apoya la movilización de dos módulos materno-neonatal de emergencia provenientes de Costa Rica, para reforzar la capacidad de atención según las prioridades definidas por el MINSA.
- La OPS/OMS continúa participando en los mecanismos de coordinación interagenciales del Sistema de Naciones Unidas y otros socios de cooperación.
- La OPS/OMS apoya al MINSA en la gestión de información y en la estandarización de los reportes regionales, y apoya el análisis geoespacial y la visualización de información para los reportes de situación y la toma de decisiones.
- La OPS/OMS apoya al MINSA el despliegue de equipos técnicos hacia áreas priorizadas para apoyar la evaluación de daños, funcionalidad y necesidades del sector salud y complementar la capacidad de los equipos nacionales.
- La OPS/OMS refuerza su presencia en la provincia de Los Santos, con personal técnico que permanecerá en terreno para apoyar directamente a las autoridades locales de salud en la respuesta al terremoto.

NECESIDADES PRIORITARIAS

- Completar y actualizar la evaluación estructural, no estructural y funcional de los establecimientos de salud.
- Mantener vigilancia epidemiológica y de laboratorio reforzada, con énfasis en personas con fiebre, dengue, malaria, riesgos asociados a roedores, enfermedades prevenibles por vacunación y eventos relacionados con el agua y el saneamiento.
- Asegurar la continuidad de los servicios esenciales, inmunización y la cadena de frío, los servicios de laboratorio clínico y de salud pública, banco de sangre, y suministros de medicamentos, insumos y equipos.
- Intensificar las acciones de agua, saneamiento e higiene en establecimientos, comunidades y sitios de alojamiento temporal.

- Reforzar los despliegues conjuntos MINSA–OPS/OMS hacia territorios para evaluación de daños, funcionalidad y necesidades del sector salud y complementar la capacidad de los equipos nacionales

REFERENCIAS:

- Ministerio de Salud de Panamá/CODES. Reportes y reuniones operativas del sector salud, 10–12-13 de octubre de 2026.
- MINSA, Subdirección General de Salud Ambiental, Departamento de Saneamiento Ambiental. Informe técnico de afectaciones sanitarias asociadas al sismo del 9 de octubre de 2026 y sus réplicas. Corte: 12 de octubre de 2026, 1:00 p.m.
- MINSA, Departamento de Control de Vectores. Plan de contingencia para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores ante el sismo del 9 de octubre de 2026. Borrador técnico, versión 11 de octubre de 2026.
- Reuniones técnicas MINSA–OPS/OMS y equipos nacionales/regionales.
- Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá y fuentes oficiales nacionales utilizadas en el Reporte de Situación No. 1. MINSA. Resolución N.º 832 del 12 de octubre de 2026, que activa el CODES. Gaceta Oficial Digital N.º 30633-B, publicada el 13 de octubre de 2026.
- Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá y fuentes oficiales nacionales utilizadas en el Reporte de Situación No. 1.

ANEXOS

Anexo 1. Situación de establecimientos de salud

Con base en los reportes regionales disponibles el MINSA, este anexo *consolida información preliminar sobre 138 establecimientos de salud* revisados (11 no operativos, 91 operativos y 22 parcialmente operativos y 14 por confirmar), con distintos estados de funcionamiento. La información se encuentra en proceso de verificación por el nivel central del MINSA.

N	Provincia/ Comarca	Establecimiento	Tipo de establecimiento	Nivel de atención	Estado operativo	Daños, afectaciones (cuantificar):	Acciones realizadas:	Necesidades identificadas:
1	Coclé	Hospital Aquilino Tejeira	Hospital	II nivel	Parcialmente operativo	Daños de infraestructura / continuidad de servicios	Atención trasladada al estacionamiento y habilitada mediante estructuras modulares. Se desplegaron EMT con planta eléctrica y refrigeración., SINAPROC evaluó para ingreso seguro.	42 comidas/día; continuidad del apoyo modular
2	Coclé	CS Coclesito	Centro de salud	I nivel	Operativo	Presenta limitaciones de iluminación.		Planta eléctrica se solicitó
3	Coclé	Materno de Antón	Materno infantil	I nivel	Parcialmente operativo	Afectación del cuarto de urgencias y presencia de área inundable.	Los pacientes fueron trasladados al estacionamiento.	60 comidas/día, agua y lámparas de emergencia
4	Coclé	CS Olá	Centro de salud	I nivel	Operativo	Por determinar – daños estructurales.	La atención fue expandida hacia áreas consideradas más firmes de la instalación.	Por determinar
5	Coclé	CS Penonomé	Centro de salud	I nivel	Operativo	Daño en el tanque de reserva de agua.	Funciona como área de extensión del H. Aquilino Tejeira para pacientes "verdes".	Agua
6	Coclé	CS Santa Rita	Centro de salud	I nivel	Operativo	Daños serios en la infraestructura, incluyendo grietas en la pared de la dirección y en el consultorio de enfermería, caída del cielo raso en la entrada principal y en el baño de mujeres, desprendimiento de azulejos y levantamiento del piso en el área exterior del baño de mujeres.	Atención externa: según el reporte regional del 13 de octubre, mantiene atención durante 24 horas y apoya la continuidad de los servicios del Hospital Aquilino Tejeira. El reporte previo consignaba atención en carpa; queda pendiente confirmar las áreas del edificio habilitadas.	Pendiente de evaluar, Verificación de suministro de agua, Verificación de planta eléctrica, Retiro de cielo raso caído, Evaluación por personal idóneo para reintegrar servicios en el centro
7	Coclé	Materno Infantil de Tambo	Materno infantil	I nivel	Operativo	Presenta daños no estructurales; continúa funcional, pero aún no ha sido evaluado.		Evaluación por un ingeniero estructural,
8	Colón	CS Miguel de la Borda	Centro de salud	I nivel	Operativo	Serios problemas de comunicación impiden confirmar completamente la situación de la instalación.		Restablecer comunicación y verificar situación
9	Colón	CS Nombre de Dios	Centro de salud	I nivel	Operativo	No tiene daños estructurales, pero presenta rajaduras en paredes. Hay fluctuaciones eléctricas y falta de agua.	Se realizó instituto de Acueducto y alcantarillado Nacional (IDAN). Se entregó agua embotellada y alimento secos.	Planta Eléctrica, Agua embotella, Alimentos secos para el personal, Insumos médicos, Medicamento
10	Colón	CS Buena Vista	Centro de salud	I nivel	Operativo	Presenta daños estructurales en el consultorio de estimulación, Rajadura en el área de consultas externa	Se elaboró el IDAN, Se realizó la visita al centro	Evaluación de un ingeniero estructural

11	Colón	CS Icacal	Centro de salud	I nivel	Operativo	Rajaduras en la externa del centro y en paredes de la oficina de administración	Se realiza el IDAN	La evaluación por un ingeniero estructural, Planta eléctrica, Agua embotella
12	Colón	CS Juventina Montenegro	Centro de salud	I nivel	Operativo	Rajaduras de las paredes en la parte exterior del centro, del alero, y en la pared del baño	Se realiza el IDAN, Se inspecciona el centro	Planta eléctrica, Evaluación por un ingeniero estructural, Insumos médicos, Medicamentos
13	Colón	Palenque	Establecimiento de salud	I nivel	No operativo	Se reporta que la instalación no está funcionando; causa pendiente de precisar.	La instalación esta fuera de servicio; causa pendiente de precisar.	Por determinar
14	Colón	Policentro Antonio Nunez	Policentro	II nivel	No operativo	Instalación reportada como inoperante debido a daños de consideración.		Por determinar
15	Chiriquí,	CS Cerro Viejo	Centro de salud	I nivel	No operativo	Instalación reportada como inoperante debido a daños de consideración.		Por determinar
16	Chiriquí	CS Bolivar	Centro de salud	I nivel	No operativo	Fisuras en tres áreas.	El edificio permanece cerrado por seguridad. La atención continúa mediante otros consultorios de la región; pendiente precisar su ubicación y los servicios disponibles.	Restablecer las fisuras en paredes
17	Chiriquí	CS San Cristóbal	Centro de salud	I nivel	Operativo	No hay daños relevantes	Inspección y evaluación de la estructura de la instalación.	—
18	Chiriquí	Policentro de San Jose	Policentro	II nivel	Operativo	Sin afectaciones graves en la infraestructura, fisuras leves.	Inspección y evaluación de la estructura de la instalación.	Materiales de construcción para reparaciones menores
19	Chiriquí	CS de Boquerón	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Tres áreas afectadas con daños de infraestructura – áreas de esterilización, pared lateral de REGES, viga subiendo la escalera segunda planta del edificio nuevo.	Inspección preliminar de ingeniería municipal	Inspección y evaluación más profunda de la instalación de Ministerio de Salud
20	Chiriquí	CS Remedios	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Pared inestable en área de farmacia	Inspección y reubicación de la farmacia	Verificar si puede arreglar el daño
21	Chiriquí	CS San Mateo	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Daños importantes en la infraestructura, incluyendo varias paredes y una viga aérea. En el pabellón, observan rajaduras horizontales, verticales, y diagonales, así como desprendimiento de azulejos.	Inspección y evaluación de la estructura de la instalación. Recomienda no utilizar el pabellón antes de evaluación por ingeniero civil.	Evaluación por el ingeniero civil
22	Chiriquí	CS Potrerillos Abajo	Centro de salud	I nivel	No operativo	Estructura inestable	Evaluado por el ingeniero de MINSA.	El ingeniero de MINSA indicó que deben reubicarse., Evaluación para posible remoción
23	Chiriquí	Hospital de Bugaba	Hospital	II nivel	Operativo	Presenta fisuras cosméticas en radiología y urgencias, reportadas como no estructurales.	Convocar el Comité de Riesgos del Hospital, Evacuar Pacientes y Personal a un lugar seguro. Llamar a las instituciones de seguridad.	Capacitación del personal mediante simulacros de evacuación., Ausencia de toldas en el área designada como punto de evacuación seguro., Inicio de las reparaciones de las fisuras bajo la garantía de la empresa Rigaservices, S. A.

24	Chiriquí	Hospital Materno-Infantil José Domingo Obaldía	Hospital materno-infantil	III nivel	Operativo	Fisuras leves. Corte de suministro de energía eléctrica temporario el 12 de octubre.	Se habilitó espacio frontal ante una eventual necesidad de desalojo., El 12 de octubre se produjo un corte temporal de electricidad; se utilizaron con éxito los generadores y se restableció el suministro eléctrico en colaboración con Naturgy., Luego del sismo de 12 oct, se realizó una inspección de las instalaciones. Acordonó el área de acceso a los cuartos de Emergencias debido a la presencia de una fisura pronunciada en la losa, trabajos de mantenimiento empezaron.	Cascos, chalecos, 25 tanques de oxígeno de 24 libras., Informe de evaluación estructural, Reparación de fisuras en la losa de acceso a los cuartos de Emergencias, Pediatría y Ginecología y Obstetricia.,
25	Chiriquí	Hospital Regional Médico Rafael Hernández	Hospital / centro médico	II nivel	Operativo			Derivación de pacientes de menor complejidad
26	Herrera	Hospital Cecilio Castillero	Hospital	II nivel	Parcialmente operativo	Daños serios a la infraestructura. Stock limitado de ropa de cama para los pacientes hospitalizados. No se puede ingresar al almacén regional y hay necesidades urgentes de medicamentos.	Atención trasladada a estacionamientos con carpas. Se prevé traslado al campo de Los Milagros., Se está apoyando los niveles locales en materia de insumos y medicamentos, pero solo de aquellas a las que se ha podido ingresar.,	Módulo climatizado para atención materno-neonatal, Proveedor de lavandería autorizada, Medicamentos e insumos medico quirúrgicos, Inspección estructural
27	Herrera	Hospital Gustavo Nelson Collado	Hospital	I nivel	Parcialmente operativo	Daños de infraestructura / continuidad de servicios	Se mantiene la atención de pacientes mediante el uso de carpas.	—
28	Herrera	Hospital Sergio Núñez	Hospital	II nivel	No operativo	Afectaciones infraestructurales en pediatría y segundo piso. No se encuentra en condiciones estructurales según la evaluación	Se concentró su cartera de servicios en el MC de Oco.	Reubicación de letrinas portátiles, Inspección estructural
29	Herrera	MINSAL-CAPSI Pesé	MINSAL-CAPSI	I nivel	Operativo	Ningún reportado	Funciona como establecimiento de refuerzo de la red.	2 carpas, 1 letrina y agua embotellada, Inspección estructural
30	Herrera	MINSAL-CAPSI Oco	MINSAL-CAPSI	I nivel	Operativo	Afectaciones en la planta de tratamiento de aguas residuales, específicamente por ruptura de infraestructura.		Reparación de la planta de tratamiento de aguas residuales, Inspección estructural
31	Herrera	CS Santa María	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo		La atención continúa en un área externa.	Inspección estructural
32	Herrera	CS Los Pozos	Centro de salud	I nivel	No operativo	Se reportan afectaciones en la infraestructura, pendientes de caracterización técnica. La atención continúa en un área externa mientras se realiza la evaluación del edificio	La atención continúa en un área externa. Inspección estructural pendiente.	Letrinas y agua, Inspección estructural
33	Herrera	CS Las Minas	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Instalación vulnerable con afectaciones estructurales significativas.	La atención continúa en un área externa. Inspección estructural pendiente.	Planta eléctrica, carpa y letrina, Inspección estructural
34	Herrera	CS Parita	Centro de salud	I nivel	Operativo	Ningún reportado	Funciona como establecimiento de apoyo. La atención continúa en un área externa. Inspección estructural pendiente.	Carpa, Inspección estructural
35	Herrera	CS Llano Bonito	Centro de salud	I nivel	Operativo		Inspección estructural completa	—

36	Herrera	CS Monagrillo	Centro de salud	I nivel	Operativo		Inspección estructural completa	—
37	Los Santos	Hospital de Tonosí (Tonosí)	Hospital	II nivel	No operativo	Daños estructurales reportados, incluida caída de muros, incluyendo destrucción del área de farmacia y de medicamentos de cuidado especial. Pérdidas de vacunas por la interrupción de fluido eléctrico. Dificultad de acceso por destrucción de la carretera. Dificultades en la comunicación.	Instalación de carpas climatizadas. Algunos pacientes fueron evacuados vía aérea.	Adecuación de modulares, Agua embotellada, Evaluación para reestablecer el fluido eléctrico
38	Los Santos	Hospital de Pedasí	Hospital	II nivel	Parcialmente operativo	Daños estructurales con afectaciones leves	La respuesta regional continúa y se mantiene el seguimiento de las necesidades del establecimiento. Pendiente actualización sobre las afectaciones y las condiciones de funcionamiento	En seguimiento, los colegas de la Salud de la Provincia de los Santos están cubriendo los desafíos en el área, se espera una actualización, Agua embotellada
39	Los Santos	Hospital Joaquín Pablo Franco	Hospital	II nivel	No operativo	Daños estructurales reportados, incluida caída de muros	Rajaduras graves en la estructura. Afectaciones de diversa magnitud, cuya evaluación continua	Instalaron carpas para la atención fuera de las instalaciones y requieren baños portátiles. Requieren módulo climatizado para atención materno-neonatal., Agua embotellada
40	Los Santos	Hospital Regional de Azuero Anita Moreno	Hospital	II nivel	No operativo	Daños estructurales reportados, incluida caída de muros	Rajaduras graves en la estructura, Afectaciones de diversa magnitud, cuya evaluación continua	Instalaron carpas para la atención fuera de las instalaciones y requieren baños portátiles., Agua embotellada
41	Los Santos	MINSA-CAPSI Macaracas (Luis H. Moreno)	MINSA-CAPSI	I nivel	Parcialmente operativo	Daños estructurales reportados	La atención continúa en espacio temporal o adaptado. Adecuación de modulares.	Agua embotellada, Adecuación de modulares.
42	Los Santos	CS de Santa Ana	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Daño de la nevera de vacunas. Pérdidas de vacunas por la interrupción de fluido eléctrico.	Adecuación de instalaciones modulares	Nevera para vacunas, Evaluación para reestablecer el fluido eléctrico
43	Los Santos	CS de Valle Rico	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Pérdidas de vacunas por la interrupción de fluido eléctrico.		Evaluación para reestablecer el fluido eléctrico,
44	Los Santos	CS de la Colorada	Centro de salud	I nivel	No operativo	Se reportan afectaciones en la infraestructura; la evaluación técnica continúa para precisar su alcance y las condiciones de uso.	Adecuación de instalaciones modulares	
45	Los Santos	CS de San Jose	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo		Adecuación de instalaciones modulares	
46	Los Santos	CS Pocrí	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo		Adecuación de instalaciones modulares	
47	Panamá Oeste	CS Capira	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Daños estructurales: rajaduras en consultorios y área de urgencias	El personal fue movilizado y se desplegó un EMT. Inspección de infraestructura por DIS-MINSA-RSPO en compañía de Gestión de Riesgos y Desastres	Continuidad del soporte EMT, Reparación de consultorios, inhabilitados por daño a infraestructura
48	Panamá Oeste	Hospital Nicolás Solano	Hospital	II nivel	Operativo	Rajadura previa con aumento y extensión posterior a evento sísmico. Daños ubicados en la escalera de primer piso, cirugía, laboratorio, partes externas del hospital ala de	Evaluación visual. Como medida de apoyo, el Hospital Santo Tomás suministró temporalmente unidades de sangre.	Restablecimiento/seguimiento del equipo NAT en Banco de Sangre. Evaluación técnica de infraestructura.

						estacionamientos, y segundo piso maternidad., Se reportó afectación mecánica del equipo NAT para pruebas de sangre.		
49	Panamá Oeste	CS Altos de San Francisco	Centro de salud	I nivel	Operativo	Múltiples fisuras en paredes	Evaluación visual	Evaluación técnica de infraestructura
50	Panamá Oeste	CS Bejuco	Centro de salud	I nivel	Operativo	Rajaduras visibles en algunas áreas	Se fijan muebles, inspección visual	Evaluación técnica de infraestructura
51	Panamá Oeste	CS Feuillet	Centro de salud	I nivel	Operativo	Rajadura en estructura de base que sostiene tanque de agua	Evaluación visual	Valoración de la estructura del tanque de agua
52	Panamá Oeste	CS Nvo Arraijan	Centro de salud	I nivel	Operativo	Rajaduras en área de laboratorio y farmacia	Evaluación visual	Reparación de fisuras, Vigilancia ante nuevos hallazgos
53	Panamá Oeste	CS Nvo Chorrillo	Centro de salud	I nivel	Operativo	Rajaduras leves en múltiples áreas	Evaluación visual	Evaluación técnica estructural, Vigilancia ante nuevos hallazgos
54	Panamá Oeste	CS Puerto Caimito	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Múltiples rajaduras importantes en diversas áreas, entre ella una viga	Se reubica el personal de salud para atención en la parte frontal del centro	Evaluación técnica estructural, Vigilancia ante nuevos hallazgos, Se coordina visita técnica con la DIS-MINSA
55	Panamá Oeste	CS Rosa Tazon	Centro de salud	I nivel	Operativo	Se reportan rajadura en áreas como caja y anexos	Evaluación visual	Evaluación técnica estructural, Vigilancia ante nuevos hallazgos,
56	Panamá Oeste	CS San Carlos	Centro de salud	I nivel	Operativo	No hay afectaciones	Infraestructuras evaluadas por Bomberos 11 de octubre, y refieren instalación segura.	Evaluación de daños ante nuevas replicas, Vigilancia ante nuevos hallazgos
57	Panamá Oeste	MINSA-CAPSI Burunga	MINSA-CAPSI	I nivel	Operativo	Rajaduras en múltiples áreas de la instalación, incluyendo fisioterapia, terapia ocupacional, consultorios, pediatría, psiquiatría, psicología, cuarto de servidores, salud pública, pasillos, urgencias, cocineta, área exterior del cuarto de urgencias, odontología, esclusa de esterilización y pasillo del laboratorio.	Evaluación visual	Evaluación técnica estructural, Vigilancia ante nuevos hallazgos,
58	Panamá Oeste	MINSA-CAPSI El Coco Magally Ruiz	MINSA-CAPSI	I nivel	Operativo	Afectación de muro de protección y de la estructura de los tanques de agua, grietas existentes con mayor tamaño en múltiples áreas.	Evaluación visual	Evaluación técnica estructural, Vigilancia ante nuevos hallazgos,
59	Veraguas	Hospital Luis "Chicho" Fábrega	Hospital	II nivel	Parcialmente operativo	No presenta daño estructural reportado. Continuidad de servicios.	Atención temporal mediante 2 módulos de atención temporal.	Mantener capacidad de los módulos de atención temporal
60	Veraguas	CS La Mata	Centro de salud	I nivel	Operativo	Capacidad operativa	Activó atención continua durante 24 horas.	—
61	Veraguas	CS Atalaya	Centro de salud	I nivel	Operativo	Capacidad operativa	Activó atención continua durante 24 horas.	—
62	Veraguas	CS Mariato	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Daños estructurales	Se reportan vigas comprometidas.	Agua embotellada
63	Veraguas	CS de Rio de Jesus	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Daños estructurales en una parte de las instalaciones	Inspección estructural, cierre de la parte más afectada de la estructura.	Reconstrucción de la parte afectada en su totalidad., Agua embotellada
64	Veraguas	CS Canto del Llano	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Infraestructura	Reevaluación de estructura indico que el CS se puede mantener servicios.	Vigilancia ante nuevos hallazgos, Agua embotellada
65	Veraguas	CS San Francisco	Centro de salud	I nivel	Operativo	No presenta riesgo	Inspección de estructura	—

66	Veraguas	CS Calobre	Centro de salud	I nivel	Operativo	No presenta riesgo	Inspección de estructura	—
67	Veraguas	CS Ponuga	Centro de salud	I nivel	Operativo	No presenta riesgo	Inspección de estructura	—
68	Veraguas	CS Santa Fe	Centro de salud	I nivel	Operativo	No presenta riesgo	Inspección de estructura	—
69	Veraguas	CS Santiago	Centro de salud	I nivel	Operativo	No presenta riesgo	Inspección de estructura	—
70	Veraguas	CS San Pedro El Espino	Centro de salud	I nivel	Operativo	No presenta riesgo	Inspección de estructura	—
71	Veraguas	CS La Peña	Centro de salud	I nivel	Operativo	No presenta riesgo	Inspección de estructura	—
72	Panamá Metro	CS Tocumen	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin daños	Revisión a instalación, orientación a pacientes y funcionarios	Reparación del cielo raso (vieja data. no atribuible al sismo)
73	Panamá Metro	CS Veracruz	Centro de salud	I nivel	Operativo	Rajaduras superficiales #3 en el cuarto de urgencias, Consultorio de vacunas y Sala de espera	Inspección estructural	Por ahora no
74	Panamá Metro	CS Paraíso	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Fracturas en más o menos 4 carriolas pares de madera y 8 rajaduras en paredes del área de las neveras de vacuna y paredes del depósito, cuarto de panel de electricidad, área de odontología, área de sala de espera 1, externa de 2 consultorios.	Traslado de la sala de espera hacia el lobby y pasillo de discapacitados ya que son áreas consideradas seguras de forma provisional	Gestionar las reparaciones o reemplazo correspondientes de la estructura del techo carriolas de pares de madera y las rajaduras de paredes
75	Panamá Metro	CS Boca la Caja	Centro de salud	I nivel	Operativo	Rajaduras en consultorios de medicina, ginecología, psiquiatría, en laboratorio, en el pasillo, cara de afuera de la pared lateral del centro.	Se hizo el reporte, se solicitó evaluación de ing. estructural	Evaluación de la infraestructura.
76	Panamá Metro	MINSA-CAPSI Las Garzas	MINSA-CAPSI	I nivel	Operativo	Rajaduras en algunos departamentos de la instalación a la inspección ocular sin afectación estructural severa	Evaluación del riesgo en los diferentes departamentos. Descartando peligro para la atención Médica de pacientes. Promoción en Salas de Espera sobre correcta evacuación ante eventos naturales. Reunión de retro alimentación con el personal de la instalación ante futuros eventos y correcciones en el proceso de evacuación	Evaluación especializada por Ingeniería Civil
77	Panamá Metro	CS Pedregal	Centro de salud	I nivel	Operativo	Ninguna	Inspección de todo el centro de salud	Verificar por parte de infraestructura
78	Panamá Metro	CS Kuna Nega	Centro de salud	I nivel	Operativo	La instalación presenta rajaduras y grietas	Inspección con equipo OIRDS	Sellado de rajaduras y grietas y realizar inspección por personas capacitadas para ello
79	Panamá Metro	Policentro de Juan Díaz	Centro de salud	I nivel	Operativo	Varias afectaciones de odontología, depósito de almacén, fisuras en área de urgencia y laboratorios. Fisuras en área de laboratorio, cuarto de urgencia, rayos x, auditorio de la planta alta	Inspección del equipo de OIRDS y solicito evaluación de benemérito cuerpo de bomberos. Inspección por departamentos.	En espera de evaluación del benemérito cuerpo de bomberos
80	Panamá Metro	Hospital del Niño	Hospital	II nivel	Operativo	Actualmente no mantenemos daños estructurales reportados inicialmente. Afectaciones de ocupación y capacidad de respuesta para la atención de pacientes críticos. Incertidumbre en el personal y familiares.	Solicitud de evaluación por Ingeniero estructural (edificio principal enfermo con diagnóstico desde 2012). Evaluar salidas de pacientes estables para terminar tratamiento ambulatorio. Activación de la Brigada Psicosocial para la	Ventiladores mecánicos. Considerar la utilización de instalaciones subutilizadas de la C.S.S. (CIDELAS) Evaluación por ingeniero estructural.

							desmovilización emocional del personal, pacientes y familiares	
81	Panamá Metro	CS Pueblo Nuevo	Centro de salud	I nivel	Operativo	no	ninguna	no
82	Panamá Metro	CS San Felipe	Centro de salud	I nivel	Operativo	Pequeñas rajaduras en área de Odontología y pasillo del baño	Ninguna	Ninguna
83	Panamá Metro	CS Las Mañanitas	Centro de salud	I nivel	Operativo	Se evidencian daños no estructurales: rajaduras y fisuras superficiales en el interior y exterior.	Revisión de toda la instalación.	Evolución por personal idóneo de las estructuras.
84	Panamá Metro	CS Felipillo	Centro de salud	I nivel	Operativo	Fisuras leves en administración, dirección médica, salud pública, un consultorio de medicina general y cuarto de curaciones	Se dio atención a pacientes	Revisión de sistemas séptico del centro por personal idóneo
85	Panamá Metro	CS Emiliano Ponce	Centro de salud	I nivel	Operativo	Ninguna de gravedad. Algunas grietas antiguas y superficiales	Se hizo una supervisión previa al ingreso de los pacientes con el equipo de respuesta rápida y el equipo de riesgo local	Evaluación por un idóneo de la estructura del centro
86	Panamá Metro	CS Río Abajo	Centro de salud	I nivel	Operativo	Rajaduras superficiales en algunas oficinas partes interna del Centro. Parte externas de Centro, ranuras considerables tanto arriba como abajo.	Inspección por comité de Riesgo, adicionalmente, infraestructura de Región Metropolitana	A corto plazo ninguna necesidad imperante, a Largo plazo inspección por parte de SINAPROC
87	Panamá Metro	Instituto Oncológico Nacional	Hospital	II nivel	Operativo	Ninguna	Ninguna	ninguno
88	Darien	Hospital El Real		I nivel	Operativo	No	-	Internet fluido, Desarrollar planes y simulacros ante siniestros
89	Darien	CS Meteti	Centro de salud	I nivel	Operativo	No	No	No
90	Darien	Subcentro Lajas Blancas	Sub centro de salud	I nivel	Operativo	No	No	No
91	Darien	Subcentro Canglon	Sub centro de salud	I nivel	Operativo	No	No	No
92	Darien	CS Sambu	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin daños o afectaciones,	Inspección visual	Ninguna
93	Panamá Este	CS Chiman	Centro de salud	I nivel	Operativo	Ninguna	Evaluación externa visual de infraestructura	
94	Panamá Este	CS Cerro_Azul	Centro de salud	I nivel	Operativo	No se reporta afectaciones	No aplica	
95	Panamá Este	CS Loma de Naranjo	Centro de salud	I nivel	Operativo	Por ahora sin daños	-	
96	Kuna Yala	Hospital Marvel Iglesias (Ailigandi)	Hospital	II nivel	Operativo	Ninguno	Ninguno	Ninguno
97	Kuna Yala	CS Teresa Lopez	Centro de salud	I nivel	Operativo			
98	Kuna Yala	CS de Río Sidra	Centro de salud	I nivel	Operativo	Rajaduras en la sala de puerperio		Evaluación de las infraestructuras de ingeniero civil
99	Kuna Yala	CS de Mamitupu	Centro de salud	I nivel	Operativo	Se detectaron múltiples grietas y fisuras que cruzan elementos divisorios e interiores		Evaluación de las infraestructuras de ingeniero civil
100	Kuna Yala	CS Tubuala	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectación mayor por el terremoto		
101	Kuna Yala	CS Ustupu	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectación mayor por el terremoto		

102	Kuna Yala	CS Achutupu	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectación mayor por el terremoto		
103	Kuna Yala	CS Rio Azucar	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectación mayor por el terremoto		
104	Kuna Yala	Hospital Mulatupu Sarandi	Hospital	II nivel	Operativo	Sin afectación mayor por el terremoto		
105	Kuna Yala	CS Carti Sugtupu	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectación mayor por el terremoto		
106	Kuna Yala	CS San Ignacio de Tupile	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectación mayor por el terremoto		
107	Kuna Yala	CS Wichub Huala	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectación mayor por el terremoto		
108	Kuna Yala	CS Ticantiki	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectación mayor por el terremoto		
109	Kuna Yala	CS Rio Tigre	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectación mayor por el terremoto		
110	Kuna Yala	CS Armila	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectación mayor por el terremoto		
111	Kuna Yala	CS Mansucun	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectación mayor por el terremoto		
112	Kuna Yala	CS Playon Chico	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectación mayor por el terremoto		
113	Kuna Yala	CS Primitiva Luna	Centro de salud	I nivel	operativo	Sin afectación mayor por el terremoto		
114	Ngabe Bugle	Subcentro de salud de Chichica	Subcentro de salud	I nivel	Operativo	Se reportan grietas que alcanzan columnas de carga, daños en acabados y colapso parcial de una pared del depósito de Farmacia Regional. Pendiente confirmar la evaluación técnica, las restricciones de uso y las áreas donde continúa la atención		
115	Ngabe Bugle	Hospital General del Oriente Chiricano	Hospital	II nivel	Operativo	Daños no estructurales, daños cosméticos.	Evaluado por DIS-Chiriquí/SINAPROC	
116	Ngabe Bugle	Centro de Salud de Soloy	Centro de salud	I nivel	Por confirmar	Daños no estructurales, pendiente evaluación.		Evaluación estructural
117	Ngabe Bugle	Centro de Salud de Chami	Centro de salud	I nivel	Por confirmar	Daños no estructurales, pendiente evaluación.		Evaluación estructural
118	Ngabe Bugle	Centro de Salud Llano Nopo	Centro de salud	I nivel	Por confirmar	Daños no estructurales, pendiente evaluación.		Evaluación estructural
119	Ngabe Bugle	Centro de Salud Buenos Aires	Centro de salud	I nivel	Por confirmar	Daños no estructurales, pendiente evaluación.		Evaluación estructural
120	Ngabe Bugle	Centro de salud de Santa Catalina	Centro de salud	I nivel	Por confirmar	Daños no estructurales, pendiente evaluación.		Evaluación estructural
121	Ngabe Bugle	Centro de salud de Kusapin	Centro de salud	I nivel	Por confirmar	Daños no estructurales, pendiente evaluación.		Evaluación estructural
122	Ngabe Bugle	Puesto de Salud de Peña Prieta	Puesto de Salud	I nivel	Por confirmar	Daños no estructurales, pendiente evaluación.		Evaluación estructural
123	Ngabe Bugle	Puesto de Salud de Cerro Caña	Puesto de Salud	I nivel	Por confirmar	Daños no estructurales, pendiente evaluación.		Evaluación estructural
124	Ngabe Bugle	Subcentro de Cerro Iglesias	Subcentro de salud	I nivel	Por confirmar	Daños no estructurales, pendiente evaluación.		Evaluación estructural
125	Ngabe Bugle	Centro de Hato Juli	Centro de salud	I nivel	Por confirmar	Daños no estructurales, pendiente evaluación.		Evaluación estructural
126	Ngabe Bugle	Puesto de salud de Umani	Puesto de Salud	I nivel	Por confirmar	Daños no estructurales, pendiente evaluación.		Evaluación estructural
127	Ngabe Bugle	Puesto de salud de Cerro Pelado	Puesto de Salud	I nivel	Por confirmar	Daños no estructurales, pendiente evaluación.		Evaluación estructural
128	Ngabe Bugle	Puesto de Alto de Jesús	Puesto de Salud	I nivel	Por confirmar	Daños no estructurales, pendiente evaluación.		Evaluación estructural
129	Ngabe Bugle	Puesto de salud de Hato Jobo	Puesto de Salud	I nivel	Por confirmar	Daños no estructurales, pendiente evaluación.		Evaluación estructural

130	Panamá Norte	CS Agua_Buena	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectaciones estructurales ni de las atenciones en salud.	Inspección de infraestructura	No
131	Panamá Norte	CS Alcalde Diaz	Centro de salud	I nivel	Operativo	Grietas en la pared trasera de la instalación de salud . Múltiples fisuras en el área de laboratorio, depósito y almacén	Inspección con arquitecto y SINAPROC	Reparación de grietas
132	Panamá Norte	CS Chilibre	Centro de salud	I nivel	Operativo	Fisuras viejas y una grieta en pared de área de registros médicos Grieta en el área de odontología. Extensión de profundidad de grieta en área del almacén.	Inspección con el comité de riesgo de la infraestructura.	Ninguna
133	Panamá Norte	CS Caimitillo	Centro de salud	I nivel	Operativo	Centro de salud de caimitillo sin afectaciones ni daños. Sin embargo área de reintegra se encuentra con múltiples fisuras y una grieta amplia	Inspección de la infraestructura con el comité de gestión de riesgo.	Reparación de las grietas del área de reintegra.
134	San Miguelito	CS Cerro Batea	Centro de salud	I nivel	Operativo	Se observan rajaduras lineales en pared interna y externa y sobre borde inferior de la losa	Observación, seguimiento y atención	Certificación de instalación segura por profesional idóneo
135	San Miguelito	CS San Isidro	Centro de salud	I nivel	Operativo	sin afectación estructural, No estructural, unas rajaduras aparentemente superficiales en el repello del anexo nuevo, sin afectación funcional	Revisión de la instalación por el CGR	Certificación de instalación segura por personal idóneo
136	San Miguelito	CS Valle de Urraca	Centro de salud	I nivel	Operativo	No hay daño estructural, una pared del depósito de descarte se desplazó 2 centímetros, fuera del área de atención, no afecta el funcionamiento del centro.	Inspección y reporte	Certificación de instalación segura por profesional idóneo
137	San Miguelito	CS Amelia Denis de Icaza	Centro de salud	I nivel	Operativo	No hay daños estructurales, No estructurales, ni funcionales	Se realizó supervisión general de las actividades del establecimiento de salud, verificando la continuidad de los servicios, la organización del personal y el desarrollo de la atención médica.	Certificación de instalación segura por personal idóneo
138	San Miguelito	CS Torrijos Carter	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectaciones estructurales, no estructurales, ni funcionales	Vigilancia, monitoreo y seguimiento, con los Coordinadores Locales de Riesgo a Desastres en Salud.	Certificación de instalación segura por personal idóneo