

Terremotos en Panamá

Reporte de Situación #3

Octubre 18, 2026

PUNTOS DESTACADOS

- Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá: reporta más de 600 réplicas posteriores al terremoto de magnitud 7,5 del 9 de octubre.
- Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC): reporta afectaciones en 10 provincias y la comarca Ngäbe-Buglé, con 7.933 viviendas evaluadas mediante la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y 26.018 personas directamente afectadas, incluidas 85 embarazadas y 1.026 personas con discapacidad. El 74 % de las viviendas evaluadas se concentra en Los Santos y Herrera.
- SINAPROC mantiene 55 albergues activos con 3.827 personas; Veraguas concentra 2.672 personas albergadas (69,8 %). Se reportan además 27 personas lesionadas.
- Ministerio de Salud (MINSA) reporta de 219 establecimientos de salud: 142 operativos, 38 parcialmente operativos, 22 no operativos y 17 por confirmar su estado operativo. En 30 establecimientos la atención continúa mediante espacios temporales o adaptados. (ver anexo 1)
- SINAPROC reporta afectaciones en infraestructura y servicios esenciales, incluidos 576 centros educativos, 87 edificios públicos y 69 vías y puentes. La mayoría de las plantas potabilizadoras ha sido restablecida.
- Sistema de Naciones Unidas: mantiene el apoyo coordinado a la respuesta liderada por el Gobierno de Panamá en salud, alojamiento, agua, saneamiento e higiene, protección, logística y evaluación de necesidades.

RESUMEN DE LA SITUACION

- SINAPROC reporta evaluaciones con afectaciones extensas en viviendas e infraestructura, principalmente en Los Santos y Herrera. Las familias cuyos hogares presentan daños continúan requiriendo soluciones de alojamiento seguro y recuperación de servicios básicos.
- SINAPROC reporta la permanencia de población en albergues como una de las principales necesidades humanitarias, especialmente en Veraguas. Las prioridades incluyen condiciones adecuadas de alojamiento, agua segura, saneamiento, alimentación, protección y acceso continuo a servicios de salud.
- El Gobierno de Panamá ha movilizado más de 171.190 libras de carga por vía aérea y más de 365 toneladas por vía terrestre; al 16 de octubre se había brindado asistencia a 57 comunidades de 19 distritos en cinco provincias y la Comarca Ngäbe-Buglé.
- Instituciones responsables de servicios básicos e infraestructura: continúan la recuperación de carreteras, puentes, sistemas de agua y otras infraestructuras esenciales.
- El Gobierno de Panamá mantiene el Estado de Emergencia Nacional y la coordinación de la respuesta a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE Nacional), con énfasis en asistencia humanitaria, protección de la población, restablecimiento de servicios y recuperación temprana.
- Sistema de Naciones Unidas mantiene la articulación y apoyo a la respuesta nacional a través del Equipo Técnico de Emergencias de las Naciones Unidas (UNETE), bajo el liderazgo de la Coordinadora Residente y con apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

INDICADORES CLAVE

26.018
PERSONAS
AFECTADAS

7.933
VIVIENDAS
EVALUADAS

3.827
PERSONAS
ALBERGADAS

55
ALBERGUES
ACTIVOS

11
TERRITORIOS CON
AFECTACIONES

219
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD CON
REVISADOS

22
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD CON
INFRAESTRUCTURA
NO OPERATIVA

> 600
RÉPLICAS
REPORTADAS

RESPUESTA NACIONAL

- El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) distribuyó 26.985 bolsas de alimentos en siete días, con una cobertura estimada equivalente a 110.525 personas en 556 comunidades.
- El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) reportó 3.591 atenciones de trabajo social, 2.577 intervenciones de apoyo psicológico y 374 atenciones mediante la línea y chat 147, como parte de la respuesta dirigida a las familias y poblaciones con mayores necesidades.
- El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) inició acciones de reparación y reconstrucción de viviendas, con materiales disponibles para las primeras 300 soluciones habitacionales en las zonas afectadas.
- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) mantiene trabajos para restablecer la conectividad terrestre y facilitar el acceso humanitario a las comunidades afectadas, incluyendo la habilitación de rutas y recuperación de vías y puentes.
- Los Estamentos de seguridad y emergencia mantienen más de 19.000 efectivos desplegados; al corte reportado habían realizado 31 sobrevuelos de reconocimiento, 14 misiones marítimas y cerca de 5.000 km de recorridos terrestres para apoyar la asistencia, seguridad y evaluación de daños.
- El Minsa mantiene la continuidad de la atención mediante la reorganización de servicios, espacios temporales, vigilancia epidemiológica y acciones de salud pública.
- El Minsa desplega un equipo de repuesta integral a Veraguas atendiendo a 1.221 personas; aplicando más de 1.512 dosis de vacunas, entregado 1.350 medicamentos y realizado 751 intervenciones de primeros auxilios psicológicos
- El Gobierno de Panamá y cooperación internacional mantienen la movilización de recursos especializados para complementar la respuesta nacional, incluyendo infraestructura hospitalaria temporal, asistencia humanitaria y expertos en evaluación de infraestructura.
- El Despacho de la Primera Dama coordinó el envío de 21 camiones con ayuda de primera necesidad, productos de higiene y alimentos para las familias afectadas y mantiene la coordinación de donaciones desde el centro de acopio del Parque Omar y su distribución hacia las zonas afectadas

SITUACION EN SALUD

- El Gobierno Nacional confirmó el fallecimiento de una persona que había resultado herida durante el evento.
- El Minsa reporta la prestación de servicios en 30 en espacios temporales o alternos.
- La Caja de Seguro Social (CSS) reporta que, de sus 70 unidades ejecutoras de la institución, solo cuatro se encuentran temporalmente cerradas debido a afectaciones estructurales Policlínica Presidente Remón (C. de Panamá), Policlínica Dr. Roberto Ramírez de Diego (Chitré), con atención en el Parque Forestal, y CAPPs de Los Pozos, con atención en un hospital de campaña y ULAPS de Tonosí (Los Santos) con atención en un hospital de campaña.
- El Minsa mantienen bajo seguimiento 908 eventos respiratorios de los cuales 254 están en Veraguas y 365 en Los Santos. De los 473 evento entéricos, 162 han sido registrados en Los Santos. La vigilancia continúa reforzada ante enfermedades respiratorias, gastrointestinales, dengue y otros eventos transmitidos por vectores y zoonosis.
- El Minsa intensifica acciones de salud pública en albergues y espacios temporales relacionados con agua segura, saneamiento e higiene, seguridad alimentaria, enfermedades respiratorias y gastrointestinales y proliferación de vectores.

- El Gobierno de Panamá ha identificado 24 acueductos rurales afectados en los distritos de Soná y Mariato, Veraguas, de los cuales 22 fueron inspeccionados y puestos nuevamente en funcionamiento. Persisten dificultades para acceder a las tomas de agua de Malena y Furniales debido a deslizamientos y daños en el terreno.
- El Gobierno de Panamá han dispuesto en Veraguas tres tanques de almacenamiento de 10.000 litros cada uno y distribuido 255 pastillas de cloro en 20 comunidades.
- En Veraguas se reportan 751 intervenciones de primeros auxilios psicológicos, incluidas 91 realizadas en albergues, además de 7 talleres de manejo del estrés. Adicionalmente, el equipo de Trabajo Social reporta 108 atenciones individuales, 1 terapia familiar y 7 sesiones grupales para manejo de la ansiedad, de las cuales tres estuvieron dirigidas a niños y adolescentes y cuatro a adultos.
- En Veraguas se han realizado 120 orientaciones directas en comunidades y establecimientos, complementadas con perifoneo, programas radiales, visitas domiciliarias y mensajes relacionados con agua segura, prevención de enfermedades y acceso a atención psicológica.

RESPUESTA DE LA OPS /OMS

- La OPS/OMS mantiene cooperación técnica y operacional directa al MINSA, movilizandocapacidades nacionales e internacionales para apoyo a la respuesta tras el terremoto en las zonas afectadas.
- La OPS/OMS participa en los espacios de coordinación del Minsa y del Sistema de Naciones Unidas para la respuesta a esta emergencia.
- La OPS/OMS junto con el Minsa movilizó equipos multidisciplinarios a Los Santos. El despliegue integro capacidades en servicios de salud, vigilancia epidemiológica, agua y saneamiento, salud mental, comunicación de riesgos y gestión de información.
- La OPS/OMS movilizó dos especialistas internacionales en hospitales seguros que acompañan al Minsa en la identificación de riesgos, la priorización de intervenciones y definición de medidas para proteger a los pacientes, al personal de salud y mantener la atención y recuperar los servicios afectados.
- La OPS/OMS junto con UNFPA apoyaron la reorganización de la atención y el traslado de pacientes a una carpa instalada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) tras quedar inhabilitado el Hospital rural de Tonosí.
- La OPS/OMS entregó la Direccion Regional salud de los Santos 20 mochilas de respuesta a emergencias para fortalecer la atención en comunidades y albergues de difícil acceso, con insumos para evaluación clínica, control de hemorragias, inmovilización, manejo de vía aérea, reanimación, triaje y protección personal.
- La OPS/OMS apoya al MINSA en la consolidación, depuración y análisis de información de fuentes nacionales y regionales, fortaleciendo el seguimiento de la condición de la infraestructura y la funcionalidad de los servicios de salud, para orientar la toma de decisiones y priorizar las intervenciones.
- La OPS/OMS acompaña al Minsa en el análisis de riesgo pata la salud pública en establecimientos de salud, comunidades y albergues asociados a enfermedades respiratorias, enfermedades transmitidas por alimentos, enfermedades transmitidas por vectores y agua.
- La OPS/OMS apoya al MINSA en la evaluación de agua segura, saneamiento, manejo de residuos, disposición de excretas y control de vectores en establecimientos, albergues y comunidades, orientando las intervenciones hacia los riesgos identificados en terreno.

- La OPS/OMS mantiene asistencia técnica con el Minsa para asegurar la continuidad de la vacunación y la integridad de la cadena de frío durante la emergencia, incluyendo seguimiento de las condiciones de almacenamiento y funcionamiento de los depósitos regionales de biológicos.
- La OPS/OMS apoya al Minsa en la identificación de necesidades de medicamentos, insumos y tecnologías esenciales, con énfasis en evitar interrupciones de tratamientos y sostener la capacidad de atención de los servicios afectados.
- La OPS/OMS apoya al Minsa a la Región de Salud de los Santos para incorporar primeros auxilios psicológicos y apoyo al personal sanitario en las intervenciones de terreno, considerando el impacto de las réplicas, el desplazamiento y la pérdida o daño de viviendas sobre la población y los equipos de respuesta.
- La OPS/OMS desarrolló una sesión sobre Salud Mental Post-Desastre para todo el personal de la oficina de OPS en Panamá
- La OPS/OMS adquirió dos equipos móviles de Starlink para los vehículos de la OPS con el fin de garantizar la conectividad y comunicación de los equipos desplegados en terreno.
- La OPS/OMS adquirió walkie-talkies para apoyo a las brigadas de evacuación de la oficina y soporte a equipos desplegados en terreno cuando sea necesario.

NECESIDADES PRIORITARIAS

- Mantener la funcionalidad y continuidad de los servicios especializados y tratamientos esenciales en los hospitales afectados de mediana y alta complejidad, incluidos cuidados intensivos, cirugía y anestesia, atención obstétrica y neonatal, así como los servicios de apoyo diagnóstico.
- Asegurar la continuidad, seguridad y calidad de la atención en los espacios temporales, mediante una distribución funcional acorde con los servicios prestados y la disponibilidad de condiciones esenciales para su funcionamiento, incluyendo agua, energía, gases medicinales, equipamiento y comunicaciones, mientras se avanza hacia soluciones asistenciales seguras y estables.
- Completar las evaluaciones estructurales, no estructurales y funcionales de los establecimientos afectados para determinar las condiciones de uso y priorizar las intervenciones de reparación, rehabilitación o reconstrucción, incorporando criterios de Hospitales Seguros
- Asegurar intervenciones de salud pública en albergues y comunidades afectadas para prevenir enfermedades y reducir riesgos, priorizando la vigilancia de la calidad del agua, el saneamiento e higiene, la inocuidad de los alimentos y el control de vectores.
- Intensificar la vigilancia para la detección temprana y notificación oportuna de eventos y señales de alerta, fortaleciendo las capacidades de verificación, investigación, evaluación de riesgos y respuesta rápida ante posibles brotes en zonas afectadas por el terremoto.
- Asegurar la disponibilidad y distribución oportuna de medicamentos, vacunas, insumos y tecnologías esenciales, garantizando la continuidad de los tratamientos y el mantenimiento de la cadena de frío, en establecimiento de salud y en los espacios temporales de atención.
- Intensificar la atención en salud mental y el apoyo psicosocial para la población afectada y los equipos de respuesta, así como mecanismos de referencia para quienes requieran atención especializada.
- Intensificar las medidas de prevención y control de infecciones (PCI) en los establecimientos de salud y espacios temporales de atención, incluyendo higiene de manos, limpieza y desinfección, uso adecuado de equipos de protección personal (EPP) y

manejo seguro de residuos, entre otros.

- Desplegar giras integrales de salud, con los insumos, equipos y medios de transporte necesarios, para garantizar la continuidad de la atención en comunidades afectadas, dispersas y de difícil acceso, incluidos los pueblos indígenas, asegurando una atención con pertinencia cultural.

REFERENCIAS:

- Ministerio de Salud de Panamá. Oficina Integral de Riesgos a Desastres en Salud (OIRDS) / Centro de Operaciones de Emergencias en Salud (CODES). Reportes de situación, consolidaciones y actualizaciones de la respuesta del sector salud ante el sismo del 9 de octubre de 2026.
- Ministerio de Salud de Panamá. Dirección General de Salud Pública (DIGESA), Aplicativo “Eventos Pulso” con la Información reportada y la Sala de situación
- Ministerio de Salud de Panamá. Departamento de Control de Vectores. Plan de contingencia para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores ante el sismo del 9 de octubre de 2026.
- Ministerio de Salud de Panamá. Resolución N.º 832 del 12 de octubre de 2026, mediante la cual se activa el Centro de Operaciones de Emergencias en Salud (CODES). Gaceta Oficial Digital N.º 30633-B, publicada el 13 de octubre de 2026.
- Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. Información oficial sobre el evento sísmico del 9 de octubre de 2026 y el seguimiento de la actividad sísmica y sus réplicas.
- Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) / Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE Nacional). Comunicados oficiales y balances de situación sobre población afectada, viviendas, albergues, infraestructura, accesibilidad y asistencia humanitaria.
- Caja de Seguro Social (CSS). Reportes institucionales sobre afectaciones a instalaciones, continuidad y reorganización de los servicios de salud durante la emergencia.
- Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Reportes de situación y misiones técnicas en respuesta al terremoto.

ANEXOS

Anexo 1. Situación de establecimientos de salud

Con base en los reportes regionales disponibles del MINSA, este anexo consolida información preliminar sobre 219 establecimientos de salud: 142 con infraestructura operativa, 38 parcialmente operativa, 22 no operativa y 17 por confirmar. La información se encuentra en proceso de verificación y actualización. En 30 establecimientos se reporta continuidad de la atención mediante espacios temporales o adaptados. La condición de la infraestructura no necesariamente refleja la funcionalidad de los servicios

	Provincia/ Comarca	Establecimiento	Tipo de establecimiento	Nivel de atención	Condición operativa de la infraestructura	Daños / afectaciones principales	Acciones principales	Necesidades prioritarias
1	Coclé	Hospital Aquilino Tejeira	Hospital	II nivel	Parcialmente operativo	La evaluación reporta daños concentrados principalmente en elementos no estructurales y acabados. Daño en el cobertizo de acceso al hospital, se recomienda su demolición.	SENAFRONT ha apoyado al hospital, por el momento pediatría, neonatología y cirugía está en carpas externas. Se resolvió el suministro de gas.	Continuidad del apoyo modular. Mantener apoyo modular hasta el retorno seguro; completar limpieza y confirmar autorización.
2	Coclé	CS Rio Hato	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Daños en elevadores, aires acondicionados, parte no estructural como cielo raso, sócales, revestimiento de pared y mobiliarios. Dictamen de inspección favorable, puede utilizarse establecimiento después de limpieza.	Inspección de infraestructura por SINAPROC. Se inicio con equipo de limpieza y constructores por la empresa que construyó la instalación	Arreglo de la instalación
3	Coclé	CS El Cristo	Centro de salud	I nivel	Operativo	Rajuradas en paredes, dictamen favorable, puede utilizar instalación	SINAPROC evaluó para ingreso seguro.	Reparación de rajuradas
4	Coclé	CS Pocri	Centro de salud	I nivel	Operativo	Rajuradas en paredes.	Plan de acción de salud mental (prestación de servicios de salud mental).	Reparación de rajuradas
5	Coclé	CS Coclesito	Centro de salud	I nivel	Operativo	Presenta limitaciones de iluminación. Pared con rajurada.	Mantienen servicio con carpas pendiente reparación.	Reparación de rajuradas
6	Coclé	CS La Pintada	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin daños serios, rajaduras en paredes de estimulación.	Plan de acción de salud mental (prestación de servicios de salud mental).	evaluación ingeniero civil Planta eléctrica no funciona a capacidad Fue evaluada sin embargo no funciona correctamente. Reparación
7	Coclé	Centro materno infantil de Antón.	Materno infantil	I nivel	Parcialmente operativo	Afectación del cuarto de urgencias y presencia de área inundable. Daño parcial, en odontología, y rajaduras de paredes	Los pacientes fueron trasladados al estacionamiento. Plan de acción de salud mental. Evaluación de contratista para evaluar la infraestructura	60 comidas/día, agua y lámparas de emergencia. Reparación de paredes.

8	Coclé	CS Olá	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Rajadura de columna de la consulta externa, desnivel en el piso de odontología, almacén fisura y grieta. Otras áreas con fisuras	Brindando la atención en urgencia y carpas frente al centro de salud	Arreglo de la instalación
9	Coclé	CS Penonomé	Centro de salud	I nivel	Operativo	Daño parcial en el tanque de reserva de agua.	Cambio de tanque. Funciona como área de extensión del H. Aquilino Tejeira para pacientes "verdes". Plan de acción de salud mental.	No
10	Coclé	CS Santa Rita	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Daños serios en la infraestructura, incluyendo grietas en la pared de la dirección y en el consultorio de enfermería, caída del cielo raso en la entrada principal y en el baño de mujeres, desprendimiento de azulejos y levantamiento de piso	Se brinda atención parcial en carpas. Se evaluará la instalación el día 15-10-26	Pendiente de evaluar; Verificación de suministro de agua; Verificación de planta eléctrica; Retiro de cielo raso caído; Evaluación por personal idóneo para reintegrar servicios en el centro
11	Coclé	C.S.M.I Tambo	Materno infantil	I nivel	Operativo	Presenta daños no estructurales; continúa funcional, pero aún no ha sido evaluado.		Evaluación por un ingeniero estructural
12	Coclé	CS Caimito	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Daño parcial, en una columna. Se pueden utilizar partes del establecimiento y otras permanecerán cerradas	evaluación por infraestructura, se colocó cielo raso	reparación de una columna y grietas
13	Coclé	CS Chiguirí Arriba	Centro de salud	I nivel	Operativo	No	No	No
14	Coclé	CS El Jaguito	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin daños	No	No
15	Coclé	CS El Valle	Centro de salud	I nivel	Operativo	Daño en planta de tratamiento, dictamen de inspección favorable, puede utilizarse establecimiento	Evaluado por SINAPROC y bomberos	Arreglo de la planta
16	Coclé	CS La Loma	Centro de salud	I nivel	Operativo	Rajuradas en paredes	No	Evaluación por un ingeniero estructural Reparación de rajaduras
17	Coclé	CS Pozo Azul	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin daños. Se encuentra en remodelación, están ubicados en estadio de pequeñas ligas, Aguadulce.	No	No
18	Coclé	CS Río Grande	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin daños, pendiente evaluación. Se encuentran ubicados en la casa de los jubilados provisionalmente.	No	No
19	Coclé	CS Toabré	Centro de salud	I nivel	Operativo	Daño parcial, rajuradas de paredes	Inspeccionada y esperando dictamen	Reparación de rajaduras
20	Coclé	CS El Copé	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin daños, dictamen de inspección favorable, puede utilizarse establecimiento	Evaluación de infraestructura	No
21	Colón	CS Nombre de Dios	Centro de salud	I nivel	Operativo	No tiene daños estructurales, pero presenta rajaduras en paredes.	Se realizó instituto de Acueducto y alcantarillado Nacional (IIDAN). Se entregó agua embotellada y alimento secos.	Ninguna

22	Colón	CS Escobal	Centro de salud	I nivel	Operativo	Ninguno	Ninguno	Ninguna
23	Colón	CS Buena Vista	Centro de salud	I nivel	Operativo	Departamento de fisioterapia presenta grietas en paredes	Se elaboró el IDAN, Inspección de instalación	Ninguna
24	Colón	CS Icacal	Centro de salud	I nivel	Operativo	Rajaduras en la externa del centro y en paredes de la oficina de administración	Se realiza el IDAN	La evaluación por un ingeniero estructural, Planta eléctrica, Agua embotella
25	Colón	CS Juventina Montenegro	Centro de salud	I nivel	Operativo	Rajaduras de las paredes en la parte exterior del centro, del alero, y en la pared del baño	Se realiza el IDAN, Se inspecciona el centro.	
26	Colón	Palenque	Puesto de Salud	I nivel	Operativo	Rajaduras mínimas.		Por determinar
27	Colón	CS Palmas Bellas	Centro de salud	I nivel	Operativo	Ninguno	Inspección de instalación	Ninguna
28	Colón	CS Patricia Duncan	Centro de salud	I nivel	Operativo	Caída de cielorraso en laboratorio	Ninguno	Ninguna
29	Colón	CS Portobello	Centro de salud	I nivel	Operativo	Ninguno	Inspección de instalación	Ninguna
30	Colón	Sub centro de Salud Isla Grande	Sub centro de salud	I nivel	Operativo	Ninguno	Ninguno	Ninguna
31	Colón	CS Miguel de la Borda	Centro de salud	I nivel	Operativo	Ninguno	Ninguno	Ninguna
32	Colón	Policentro Juan Antonio Nunez	Policentro	II nivel	Operativo	Instalación reportada como inoperante debido a daños de consideración.		Por determinar
33	Chiriquí	CS Cerro Viejo	Centro de salud	I nivel	No operativo	Instalación reportada como inoperante debido a daños de consideración.		Por determinar
34	Chiriquí	CS Bolivar	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Se identificaron nuevas fisuras, de mayor profundidad y severidad, en los consultorios N.º1, 6 y 7, por lo que se recomienda restringir su uso. Los demás consultorios pueden continuar operando con normalidad al no presentar afectaciones	Re inspección y evaluación	Restablecer las fisuras en paredes
35	Chiriquí	CS San Cristóbal	Centro de salud	I nivel	Operativo	No hay daños relevantes	Inspección y evaluación de la estructura de la instalación.	—
36	Chiriquí	Policentro de San Jose	Policentro	II nivel	Operativo	Sin afectaciones graves en la infraestructura, fisuras leves.	Inspección y evaluación de la estructura de la instalación.	Materiales de construcción para reparaciones menores
37	Chiriquí	CS de Boquerón	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Tres áreas afectadas con daños de infraestructura – áreas de esterilización, pared lateral de REGES, viga subiendo la escalera segunda planta del edificio nuevo.	Inspección preliminar de ingeniería municipal	Inspección y evaluación más profunda de la instalación de Ministerio de Salud
38	Chiriquí	CS Boquete	Centro de salud	I nivel	Operativo	Fisuras no estructurales en aperturas de puerta.		Resanar rajaduras
39	Chiriquí	CS Chiriquí	Centro de salud	I nivel	Operativo	Se identificaron tres zonas con grietas que requieren seguimiento, las cuales	Inspección y evaluación	Reparaciones menores

						quedaron debidamente señalizadas para extremar precauciones. En términos generales, la inspección visual no evidencia daños estructurales de mayor magnitud		
40	Chiriquí	CS Los Anastacios	Centro de salud	I nivel	Operativo	No presenta afectaciones que impidan el funcionamiento, el mismo está operativo y prestando la atención de salud a la comunidad. Presenta fisuras normales en los repellos de las paredes de mampostería de 4" y 6"	Inspección y evaluación	Materiales de construcción para reparaciones menores
41	Chiriquí	CS Palmira	Centro de salud	I nivel	Operativo	No presenta fisuras ni grietas visibles en paredes, columnas, vigas, puertas o ventanas. De acuerdo con la evaluación visual realizada, el centro puede utilizarse con normalidad para la atención de pacientes por parte del personal médico.	Evaluación visual	La instalación está programada para su entrega e inspección por parte de la Contraloría y la Dirección de Infraestructura de Salud (DIS) el 15 de octubre de 2026.
42	Chiriquí	CS Paso Canoas Internacional	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Tiene una limitante en la entrada ya que hay rajadura en una viga ya que la estructura no fue diseñada para estar suspendido debe ser apoyada en una viga que su estructura puede realizarse con un marco metálico, integrándolo a través de una malla de repello fortaleciendo la abertura mantiene otras rajaduras en la estructura inspeccionada, pero todas son superficiales a las cuales más adelante habrá que aplicarle repello al igual que los lugares que se encuentra huecos que deberán ser reforzado	Inspección y evaluación parcialmente favorable, se procedió a acordonar el área mencionada aislándolo del resto ya que no interfiere en el funcionamiento regular del centro de salud.	Reparación de las áreas afectadas y monitoreo continuo de las instalaciones para detectar posibles daños asociados a movimientos telúricos.
43	Chiriquí	MINSA-CAPSI Dolega	MINSA-CAPSI	I nivel	Por confirmar	Fisuras en los repellos que son normales por los movimientos sísmicos acaecidos y las réplicas ya que este edificio está compuesto por columnas	Inspección y evaluación	Materiales de construcción para reparaciones menores
44	Chiriquí	CS Remedios	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Pared inestable en área de farmacia	Inspección y reubicación de la farmacia	Verificar si puede arreglar el daño
45	Chiriquí	CS San Mateo	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Presenta daños importantes en la infraestructura, principalmente en el lateral derecho, hacia la vía rápida. Se identificaron fisuras en la pared colindante con las oficinas administrativas, grietas en los baños y daños en varias paredes	Inspección y evaluación de la estructura de la instalación. Recomienda no utilizar el pabellón antes de evaluación por ingeniero civil.	Evaluación por el ingeniero civil Materiales para reparación
46	Chiriquí	CS Potrerillos Abajo	Centro de salud	I nivel	No operativo	Estructura inestable	Evaluado por el ingeniero de MINSA.	El ingeniero de MINSA indicó que deben reubicarse., Evaluación para posible remoción

47	Chiriquí	Hospital de Bugaba	Hospital	II nivel	Operativo	Presenta fisuras cosméticas en radiología y urgencias, reportadas como no estructurales.	Convocar el Comité de Riesgos del Hospital, Evacuar Pacientes y Personal a un lugar seguro. Llamar a las instituciones de seguridad.	Capacitación del personal mediante simulacros de evacuación; Ausencia de toldas en el área designada como punto de evacuación seguro; Inicio de las reparaciones de las fisuras bajo la garantía de la empresa.
48	Chiriquí	Hospital Materno-Infantil José Domingo Obaldía	Hospital materno-infantil	III nivel	Operativo	Fisuras leves. Corte de suministro de energía eléctrica temporario el 12 de octubre.	Se habilitó espacio frontal ante una eventual necesidad de desalojo., El 12 de octubre se produjo un corte temporal de electricidad. se utilizaron con éxito los generadores y se restableció el suministro...	Cascos; chalecos; 25 tanques de oxígeno de 24 libras; Informe de evaluación estructural; Reparación de fisuras en la losa de acceso a los cuartos de Emergencias; Pediatría y Ginecología y Obstetricia
49	Chiriquí	Hospital Regional Médico Rafael Hernández	Hospital / centro médico	II nivel	Operativo			Derivación de pacientes de menor complejidad
50	Herrera	Hospital Cecilio Castillero	Hospital	II nivel	Parcialmente operativo	Daños infraestructurales serios. Stock limitado de ropa de cama para los pacientes hospitalizados. No se puede ingresar al almacén regional y hay necesidades urgentes de medicamentos.	Reorganización en la disposición y traslado de bolsas de desechos hospitalario debido a la reorganización temporal de carpas. Módulo climatizado para atención materno-neonatal. Inspección estructural. Mantienen sus exteriores módulos temporales. 2 módulos procedentes de Panamá Oeste que funcionan como una unidad. 1 modulo climatizado de RIGA Services.	Medicamentos e insumos médicos quirúrgico urgentemente. (Ondasetrón, SRHO, dimenhidrinato, sulfato de Mg, budesonida, dipirona, sitagliptina, metronidazol, zinc, metformina, levotiroxina, difenhidramina, glicazida, haloperidol, escitaloprom, AINE iv, SSN 1000, 500, LR 1000 y 500), Sábanas desechables, papel para camilla, jeringuillas, cánulas de jeringuillas para bombas neonatales y sets de sutura.
51	Herrera	Hospital Sergio Núñez	Hospital	II nivel	No operativo	Afectaciones infraestructurales en pediatría y segundo piso. No se encuentra en condiciones estructurales según la evaluación	Se concentró su cartera de servicios en el MC de Ocú. Inspección estructural.	Reubicación de letrinas portátiles. Dictamen de inspección estructural.
52	Herrera	MINSA-CAPSI Pesé	MINSA-CAPSI	I nivel	Operativo	Rincón Hondo es un corregimiento en el distrito de Pesé, en la provincia de Herrera, hay casi 150 viviendas afectadas por el terremoto	Funciona como establecimiento de refuerzo de la red. Inspección estructural.	2 carpas, 1 letrina y agua embotellada. Dictamen de inspección estructural.
53	Herrera	MINSA-CAPSI Ocú	MINSA-CAPSI	I nivel	Parcialmente operativo	Afectaciones en la planta de tratamiento de aguas residuales, específicamente por ruptura de infraestructura.	Urgencias habilitadas, el resto en carpa. Mantiene operaciones con módulos que aún no cuentan con climatización. Inspección estructural.	Reparación de la planta de tratamiento de aguas residuales, Dictamen de inspección estructural. Ha solicitado un módulo adicional.
54	Herrera	CS Santa María	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo		La atención continúa en un área externa.	Inspección estructural
55	Herrera	CS Los Pozos	Centro de salud	I nivel	No operativo	Se reportan afectaciones en la infraestructura, pendientes de caracterización técnica. La atención	La atención continúa en un área externa, la cancha municipal. Inspección estructural pendiente.	Letrinas y agua, Inspección estructural

						continúa en un área externa mientras se realiza la evaluación del edificio		
56	Herrera	CS Las Minas	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Instalación vulnerable con afectaciones estructurales significativas.	La atención continúa en un área externa. Inspección estructural pendiente. Están afuera porque están trabajando dentro	Planta eléctrica, carpa y letrina, Inspección estructural
57	Herrera	CS Parita	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo		Funciona como establecimiento de apoyo. La atención continúa en un área externa. Inspección estructural pendiente.	Carpa, Inspección estructural
58	Herrera	CS Chitre	Centro de salud	I nivel	Por confirmar			
59	Herrera	CS La Arena	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Solo cuarto de urgencias abierto		Inspección estructural
60	Herrera	CS Chepo	Centro de salud	I nivel	Operativo			
61	Herrera	CS Llano Bonito	Centro de salud	I nivel	Operativo		Inspección estructural completa	—
62	Herrera	CS Las Cabras	Centro de salud	I nivel	Por confirmar			Inspección estructural
63	Herrera	CS Los Llanos	Centro de salud	I nivel	Por confirmar			Inspección estructural
64	Herrera	CS Rincón Hondo	Centro de salud	I nivel	Por confirmar			Inspección estructural
65	Herrera	CS Monagrillo	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo		Inspección estructural completa	—
66	Los Santos	Hospital de Tonosí	Hospital	II nivel	No operativo	Daños estructurales reportados, incluida caída de muros, incluyendo destrucción del área de farmacia y de medicamentos de cuidado especial	Algunos pacientes fueron evacuados vía aérea. 4 módulos impermeabilizados aún sin climatización	Adecuación de modulares; Agua embotellada; Evaluación para reestablecer el fluido eléctrico; Carpa grande instalada; esta como depósito de comida; carpa especial con doble altura para insumos médicos
67	Los Santos	MINSA-CAPSI de Pedasí	MINSA-CAPSI	I nivel	Parcialmente operativo	No se observan afectaciones en la estructura. Aparecen grietas en mampostería, pero deben ser reparadas antes de entrar.		Se debe recoger escombros y realizar las debidas reparaciones de cielo raso y lámparas.
68	Los Santos	Hospital Joaquín Pablo Franco	Hospital	II nivel	Parcialmente operativo	Verificación de parte de la tecnológica, certificaron verbalmente que la estructura no sufrió daño considerable, solo mampostería. Se recomendó habitar urgencias, laboratorio, sala de	Mantienen en sus exteriores módulos temporales. 6 módulos climatizados destinados al apoyo de los servicios hospitalarios. 3 carpas de armado rápido	Instalaron carpas para la atención fuera de las instalaciones y requieren baños portátiles; Requieren módulo climatizado para atención materno-neonatal; Agua

						hospitalización posterior a la limpieza de escombros		embotellada. Limpieza de escombros
69	Los Santos	Hospital Regional de Azuero Anita Moreno	Hospital	II nivel	Parcialmente operativo	Daños estructurales reportados, incluida caída de muros. Rajaduras graves en la estructura, Este hospital fue evaluado por RIGA SERVICE y ya se iniciaron las reparaciones de mampostería, debido a que la estructura no sufrió daños.	El contratista RIGA SERVICE se encuentra realizando trabajos en el sitio. Mantienen sus exteriores módulos temporales, con 3 módulos climatizados y se prevé el ingreso al ala de Psiquiatría	Instalaron carpas para la atención fuera de las instalaciones y requieren baños portátiles, agua embotellada.
70	Los Santos	MINSA-CAPSI Macaracas (Luis H. Moreno)	MINSA-CAPSI	I nivel	Parcialmente operativo	Daños menores en cielorrasos y grietas de paredes, estructura no fue afectada	La atención continúa en espacio temporal o adaptado. Adecuación de modulares.	Agua embotellada, se solita un módulo climatizado
71	Los Santos	CS de Santa Ana	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Daño de la nevera de vacunas. Perdidas de vacunas por la interrupción de fluido eléctrico.	Adecuación de instalaciones modulares. Trabajan desde estacionamiento.	Nevera para vacunas, Evaluación para reestablecer el fluido eléctrico. Limpieza de elementos caídos y reemplazo de cielorrasos dañados.
72	Los Santos	CS de Valle Rico	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	No se observan afectaciones de consideración, mínimos desprendimientos de cielo raso		Limpieza de elementos caídos y reemplazo de cielorrasos dañados y mampostería.
73	Los Santos	CS de la Colorada	Centro de salud	I nivel	No operativo	Demolición recomendada. Se reportan afectaciones en la infraestructura; la evaluación técnica continúa para precisar su alcance y las condiciones de uso.	Adecuación de instalaciones modulares. Trabajan desde junta comunal.	
74	Los Santos	CS Virgilio Moreno Sabana Grande	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectación		Proyecto aún en manos del contratista Corporación Beta.
75	Los Santos	CS de San Jose	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	No se observan afectaciones de consideración, mínimos desprendimientos de cielo raso y mampostería, pendiente inspección estructural.	Adecuación de instalaciones modulares	Evaluación estructural. Limpieza de elementos caídos y reemplazo de cielorrasos dañados y mampostería.
76	Los Santos	Subcentro de Salud La Espigadilla	Sub centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	No sufrió daños considerables. No se presentan afectaciones importantes; únicamente se observan daños en el cielorraso y un cable desprendido.	El personal labora en los estacionamientos techados.	
77	Los Santos	Sub centro La Guabas	Sub centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	No sufrió daños de consideración. Se reportan algunos desprendimientos de cielorraso y lámparas caídas	El personal fue reubicado en la Junta Comunal hasta que se realice la inspección del edificio.	Evaluación estructural. Limpieza de elementos caídos y reemplazo de cielorrasos dañados.
78	Los Santos	MINSA CAPSI Las Tablas	MINSA-CAPSI	I nivel	Parcialmente operativo	La estructura se encuentra intacta	No utiliza los lobbies con paredes de vidrio.	Inspección. Limpieza de elementos caídos y reemplazo de cielorrasos dañados. Se requiere retirar algunos elementos de mampostería por motivos de seguridad.

79	Los Santos	Sub Centro El Pedregoso	Sub centro de salud	I nivel	Por confirmar	No se observan afectaciones de consideración, mínimos desprendimientos de cielo raso y mampostería, estructura intacta. Se recomendó habitar urgencias, laboratorio, sala de hospitalización, posterior a la limpieza de escombros.		
80	Los Santos	Sub Centro de Bayano	Sub centro de salud	I nivel	Por confirmar	No se observan afectaciones de consideración, mínimos desprendimientos de cielo raso y mampostería, estructura intacta. Se recomendó habitar urgencias, laboratorio, sala de hospitalización, posterior a la limpieza		
81	Los Santos	Sub Centro Valle Riquito	Sub centro de salud	I nivel	Por confirmar	No se observan afectaciones de consideración, mínimos desprendimientos de cielo raso y mampostería, estructura intacta.		Limpieza de elementos caídos y reemplazo de cielorrasos dañados y mampostería.
82	Los Santos	Sub Centro La Laja	Sub centro de salud	I nivel	Por confirmar	No se observan afectaciones de consideración, mínimos desprendimientos de cielo raso y mampostería, pendiente inspección estructural.		Evaluación estructural. Limpieza de elementos caídos y reemplazo de cielorrasos dañados y mampostería.
83	Los Santos	CS Santo Domingo	Centro de salud	I nivel	Por confirmar	No se observan afectaciones de consideración, mínimos desprendimientos de cielo raso y mampostería, pendiente inspección estructural.		Evaluación estructural. Limpieza de elementos caídos y reemplazo de cielorrasos dañados y mampostería.
84	Los Santos	CS La Palma	Centro de salud	I nivel	Por confirmar	No se observan afectaciones de consideración, cielos rasos caídos		Limpieza de elementos caídos y reemplazo de cielorrasos dañados y mampostería.
85	Los Santos	Sub centro El Guasimo	Sub centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Pendiente evaluación	El personal fue reubicado en la Junta Comunal hasta que se realice la inspección del edificio.	Evaluación estructural
86	Los Santos	Sub centro el Guayabal	Sub centro de salud	I nivel	Operativo	Evaluación estructural autoriza su uso. No tiene nevera para vacunas, oxígeno.	Verificado por bomberos	Limpieza de elementos caídos y reemplazo de cielorrasos dañados. Nevera para vacunas, oxígeno
87	Los Santos	Sub centro Los Angeles Botello	Sub centro de salud	I nivel	No operativo	Se encuentra cerrado desde hace más de un año debido a la presencia de agrietamientos. Actualmente, no está en funcionamiento y el personal se encuentra en la cancha.		
88	Los Santos	Sub centro de Salud Llano Largo	Sub centro de salud	I nivel	Operativo	No sufrió afectaciones significativas. Se evalúa la colocación de una tolda en el portal nuevo.		Evaluación estructural
89	Los Santos	R.E.I.N.T.E.G.R.A. LA VILLA			No operativo	Inhabitable	Personal labora en el Anita Moreno.	Verificación. Limpieza de elementos caídos, como cielorrasos.

90	Los Santos	MINSa-CAPSI La Villa	MINSa-CAPSI	I nivel	Operativo	La estructura se encuentra intacta		Limpieza de elementos caídos y reemplazo de cielorrasos dañados.
91	Los Santos	CS Pocri	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	En inspección visual se observaron daños en mampostería, cielo raso y luminarias caídas.	Adecuación de instalaciones modulares	Se debe recoger escombros y realizar las debidas reparaciones de cielo raso y lámparas.
92	Los Santos	CS de Llano de Piedra	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Daños menores en cielorrasos y grietas de paredes, estructura no fue afectada.	Se brinda atención en carpas, hasta realizar reparaciones y recolección de escombros.	Evaluación estructural. Reparaciones y recolección de escombros
93	Los Santos	Sub Centro La Mesa	Sub centro de salud	I nivel	No operativo	Se requiere pintura, mejoras eléctricas, sistema de aires acondicionados, cambio de puertas y reparación de cerca perimetral.	No se brindará atención por el momento. Los pacientes se concentran en Macaracas.	Pintura, mejoras eléctricas, sistema de aires acondicionados, cambio de puertas y reparación de cerca perimetral.
94	Los Santos	Sub Centro Bahía Honda	Sub centro de salud	I nivel	No operativo	Daños menores en cielorrasos y grietas de paredes, estructura no fue afectada.	No se brindará atención por el momento, pacientes se concentran en Macaracas.	
95	Los Santos	Sub Centro Las Trancas	Sub centro de salud	I nivel	No operativo	Requiere mantenimiento de pintura, reemplazo de techos, depósito, sistema de almacenamiento y bombeo.	Se utiliza como depósito de descarte.	Evaluación estructural. Mantenimiento de pintura, reemplazo de techos, depósito, sistema de almacenamiento y bombeo.
96	Los Santos	CS Cambutal	Centro de salud	I nivel	No operativo	Daños menores en cielorrasos y grietas de paredes, estructura no fue afectada. Requiere inspección.	Se brinda la atención en Tonosí.	Requiere inspección.'
97	Los Santos	Sub Centro Isla Caña	Sub centro de salud	I nivel	No operativo	Infraestructura comprometida por sismo e inundación.	Se concentra la atención en Cañas y Ojo de Agua.	
98	Los Santos	Sub Centro Altos de Güera	Sub centro de salud	I nivel	No operativo	Sellado de techo, cielo raso, pintura, lámparas eléctricas.	Se brinda la atención en Tonosí.	
99	Los Santos	Sub Centro Búcaro	Sub centro de salud	I nivel	No operativo	Daños menores en cielorrasos y grietas de paredes, estructura no fue afectada.	Se concentra la atención en Cañas y Ojo de Agua.	
100	Los Santos	R.E.I.N.T.E.G.R.A. Tonosí	Centro de Rehabilitación Integral	II nivel	Operativo	Estructura íntegra, sin afectaciones considerables.	Instalación será utilizada para apoyar al hospital.	
101	Los Santos	Sub Centro Los Asientos	Sub centro de salud	I nivel	No operativo	No se observan afectaciones en la estructura. Aparecen grietas en mampostería, pero deben ser reparadas antes de entrar.	No se brindará atención por el momento. Los pacientes se concentran en MINSa CAPSI Pedasí.	
102	Los Santos	Sub Centro Buenos Aires	Sub centro de salud	I nivel	No operativo	No se observan afectaciones en la estructura. Aparecen grietas en mampostería, pero deben ser reparadas antes de entrar.	No se brindará atención por el momento. Los pacientes se concentran en MINSa CAPSI Pedasí.	
103	Los Santos	CS de Paritilla	Centro de salud	I nivel	No operativo	Se observan afectaciones de consideración, grietas en mampostería. La estructura está en óptimas condiciones, pero deben ser reparadas antes de entrar.	Se brinda atención en carpas	Reparaciones serán realizadas por el contratista C.O.P.A.S.A., enviado por la sede de MINSa.

104	Los Santos	Sub Centro La Jamina	Sub centro de salud	I nivel	No operativo	En inspección visual se observaron daños en mampostería, cielo raso, luminarias caídas y algunas grietas en anexos existentes.	No se brindará atención por el momento. Los pacientes se concentran en Pocrí, hasta realizar una inspección profunda.	Requiere inspección.
105	Los Santos	Sub Centro Caña Fístulo	Sub centro de salud	I nivel	No operativo	No se está brindando atención. En inspección visual se observaron daños en mampostería, cielo raso y luminarias caídas.	No se brindará atención por el momento. Los pacientes se concentran en Pocrí, hasta realizar una inspección profunda.	Requiere inspección.
106	Panamá Oeste	CS Capira	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	El área de urgencias se mantiene inhabilitada por reparaciones. Se mantiene inhabilitado el área de consultorio de epidemiología y REGES, en coordinaciones para reparación.	Se mantiene el área de atención en consultorios clausurados, por previa evaluación de los bomberos, se habilitó el área de urgencias. El personal fue movilizado y se desplegó un EMT. Inspección de infraestructura.	Continuidad del soporte EMT, Reparación de consultorios, inhabilitados por daño a infraestructura
107	Panamá Oeste	Hospital Nicolás Solano	Hospital	II nivel	Operativo	Grietas que no comprometen la instalación	Se reestablecieron todos los servicios. Evaluación por DIS NACIONAL RSPO.	No
108	Panamá Oeste	CS Altos de San Francisco	Centro de salud	I nivel	Operativo	Múltiples fisuras en paredes. Dictamen de inspección favorable, puede utilizarse establecimiento.	Inspección técnica estructural	No
109	Panamá Oeste	CS Bejuco	Centro de salud	I nivel	Operativo	Se presentan fisuras previamente reparadas, área de administración y REGES con separaciones importantes en esquinas de pared, daño a manómetro de tanque de oxígeno por caída.	Se fijan muebles, inspección visual	Evaluación técnica de infraestructura
110	Panamá Oeste	CS Feuillet	Centro de salud	I nivel	Operativo	Rajadura en estructura de base que sostiene tanque de agua	Evaluación visual	Inspección técnica de la estructura, particularmente del tanque de agua
111	Panamá Oeste	CS Nuevo Arraijan	Centro de salud	I nivel	Operativo	Rajaduras en área de laboratorio y farmacia	Evaluación visual	Reparación de fisuras, Evaluación técnica de infraestructura.
112	Panamá Oeste	CS Nuevo Chorrillo	Centro de salud	I nivel	Operativo	Rajaduras leves en múltiples áreas	Evaluación visual	Evaluación técnica estructural, Vigilancia ante nuevos hallazgos
113	Panamá Oeste	CS Puerto Caimito	Centro de salud	I nivel	Operativo	Múltiples rajaduras importantes en diversas áreas, entre ella una viga. Dictamen de inspección favorable, puede utilizarse establecimiento.	Inspección técnica estructura por la DIS-RSPO instalación con retorno seguro	Reparación de fisuras, Vigilancia ante nuevos hallazgos.
114	Panamá Oeste	CS Rosa Tazon	Centro de salud	I nivel	Operativo	Se presentan daños en el centro donde se evidencia rajaduras. Dictamen de inspección favorable, puede utilizarse establecimiento.	Inspección de Ingeniero municipal	No
115	Panamá Oeste	CS San Carlos	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Reporta afectaciones leves, evaluado por Bomberos quienes reportan retorno seguro. Puestos de salud sin reporte de afectaciones	Infraestructuras evaluadas por Bomberos 11 de octubre, y refieren instalación segura.	Evaluación de daños ante nuevas replicas, Vigilancia ante nuevos hallazgos

116	Panamá Oeste	CS Lidice	Centro de salud	I nivel	Operativo	No hay afectaciones	Inspección visual	No hay en estos momentos.
117	Panamá Oeste	MINSA-CAPSI Burunga	MINSA-CAPSI	I nivel	Operativo	Rajaduras en múltiples áreas de la instalación, incluyendo fisioterapia, terapia ocupacional, consultorios, pediatría, psiquiatría, psicología, cuarto de servidores, salud pública, pasillos, urgencias.	Evaluación por Benemérito Cuerpo y encontraron los lugares que hay que proceder a reparar. Evaluación por DIS NACIONAL RSPO.	Reparación de repello de áreas afectada.
118	Panamá Oeste	MINSA-CAPSI El Coco Magally Ruiz	MINSA-CAPSI	I nivel	Operativo	Presenta rajaduras previas más profundas y nuevas en otras áreas, pared que protege el tanque de agua y en diversas áreas.	Evaluación visual, 14.10.2026 Cuerpo de Bomberos realizara una inspección general al centro.	Informe de evaluación técnica estructural.
119	Panamá Oeste	Puesto de salud Coloncito	Puesto de Salud	I nivel	Por confirmar	Daños estructurales		Evaluación técnica de infraestructura
120	Panamá Oeste	Puesto de salud Nueva Gorgona	Puesto de Salud	I nivel	Por confirmar	Daños estructurales		Evaluación técnica de infraestructura
121	Panamá Oeste	Puesto de salud Cabuya	Puesto de Salud	I nivel	Por confirmar	Daños estructurales		Evaluación técnica de infraestructura
122	Veraguas	Hospital Luis “Chicho” Fábrega	Hospital	II nivel	Operativo	No presenta daño estructural reportado. Continuidad de servicios.	Mantienen sus exteriores dos módulos temporales	Mantener capacidad de los módulos de atención temporal
123	Veraguas	MINSA-CAPSI La Mata	MINSA-CAPSI	I nivel	Operativo	Capacidad operativa	Activó atención continua durante 24 horas.	—
124	Veraguas	CS Atalaya	Centro de salud	I nivel	Operativo	Capacidad operativa	Activó atención continua durante 24 horas.	—
125	Veraguas	CS Mariato	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Daños estructurales	Se reportan vigas comprometidas.	Agua embotellada
126	Veraguas	CS de Rio de Jesus	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Daños estructurales en una parte de las instalaciones	Inspección estructural, cierre de la parte más afectada de la estructura.	Reconstrucción de la parte afectada en su totalidad., Agua embotellada
127	Veraguas	CS Canto del Llano	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Daños estructurales	Reevaluación de estructura indico que el CS se puede mantener servicios.	Vigilancia ante nuevos hallazgos, Agua embotellada
128	Veraguas	CS San Francisco	Centro de salud	I nivel	Operativo	No presenta riesgo	Inspección de estructura	—
129	Veraguas	CS Calobre	Centro de salud	I nivel	Operativo	No presenta riesgo	Inspección de estructura	—
130	Veraguas	CS Ponuga	Centro de salud	I nivel	Operativo	No presenta riesgo	Inspección de estructura	—
131	Veraguas	CS Santa Fe	Centro de salud	I nivel	Operativo	No presenta riesgo	Inspección de estructura	—
132	Veraguas	CS Santiago	Centro de salud	I nivel	Operativo	No presenta riesgo	Inspección de estructura	—
133	Veraguas	CS San Pedro El Espino	Centro de salud	I nivel	Operativo	No presenta riesgo	Inspección de estructura	—
134	Veraguas	CS Montijo	Centro de salud	I nivel	No Operativo	Daños estructurales causado por el sismo de 10 agosto 2026.	Cerrado por daños preexistentes	

135	Veraguas	CS La Peña	Centro de salud	I nivel	Operativo	No presenta riesgo	Inspección de estructura	—
136	Panamá Metro	CS Tocumen	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin daños	Revisión a instalación, orientación a pacientes y funcionarios	Reparación del cielo raso (vieja data. no atribuible al sismo)
137	Panamá Metro	CS Veracruz	Centro de salud	I nivel	Operativo	Rajaduras superficiales #3 en el cuarto de urgencias, Consultorio de vacunas y Sala de espera	Inspección estructural	Por ahora no
138	Panamá Metro	CS Paraiso	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Fracturas en más o menos 4 carriolas pares de madera y 8 rajaduras en paredes del área de las neveras de vacuna y paredes del depósito, cuarto de panel de electricidad, área de odontología, área de sala de espera 1 externa de 2 consultorios	Traslado de la sala de espera hacia el lobby y pasillo de discapacitados ya que son áreas consideradas seguras de forma provisional	Gestionar las reparaciones o reemplazo correspondientes de la estructura del techo carriolas de pares de madera y las rajaduras de paredes
139	Panamá Metro	CS Boca la Caja	Centro de salud	I nivel	Operativo	Rajaduras en consultorios de medicina, ginecología, psiquiatría, en laboratorio, en el pasillo, cara de afuera de la pared lateral del centro.	Se hizo el reporte, se solicitó evaluación de ing. estructural	Evaluación de la infraestructura.
140	Panamá Metro	MINSA-CAPSI Las Garzas	MINSA-CAPSI	I nivel	Operativo	Rajaduras en algunos departamentos de la instalación a la inspección ocular sin afectación estructural severa	Evaluación del riesgo en los diferentes departamentos. Descartando peligro para la atención Médica de pacientes	Evaluación especializada por Ingeniería Civil
141	Panamá Metro	CS Pedregal	Centro de salud	I nivel	Operativo	Ninguna	Inspección de todo el centro de salud	Verificar por parte de infraestructura
142	Panamá Metro	CS Kuna Nega	Centro de salud	I nivel	Operativo	La instalación presenta rajaduras y grietas	Inspección con equipo OIRDS	Sellado de rajaduras y grietas y realizar inspección por personas capacitadas para ello
143	Panamá Metro	Policentro de Juan Diaz	Policentro	II nivel	Operativo	Varias afectaciones de odontología, depósito de almacén, fisuras en área de urgencia y laboratorios. Fisuras en área de laboratorio, cuarto de urgencia, rayos x, auditorio de la planta alta	Inspección del equipo de OIRDS y solicito evaluación de benemérito cuerpo de bomberos. Inspección por departamentos.	En espera de evaluación del benemérito cuerpo de bomberos
144	Panamá Metro	Hospital del Nino	Hospital	II nivel	Operativo	Dictamen de inspección favorable, puede utilizarse establecimiento	1.Evaluación por Ingeniero civil e Ingeniero estructural.2. Se han identificado obstáculos en rutas de evacuación y procede a despejar.3. Análisis del evento y Evaluación de fortalezas y debilidades	Radios de onda corta. Megáfonos (ya). Chalecos de identificación. Linternas, Desmovilización emocional del personal. Chalecos de evacuación para neonatos
145	Panamá Metro	CS Pueblo Nuevo	Centro de salud	I nivel	Operativo	no	ninguna	no
146	Panamá Metro	CS San Felipe	Centro de salud	I nivel	Operativo	Pequeñas rajaduras en área de Odontología y pasillo del baño	Ninguna	Ninguna
147	Panamá Metro	CS Las Mañanitas	Centro de salud	I nivel	Operativo	Se evidencian daños no estructurales: rajaduras y fisuras superficiales en el interior y exterior.	Revisión de toda la instalación.	Evolución por personal idóneo de las estructuras.

148	Panamá Metro	CS Felipillo	Centro de salud	I nivel	Operativo	Fisuras leves en administración, dirección médica, salud pública, un consultorio de medicina general y cuarto de curaciones	Se dio atención a pacientes	Revisión de sistemas séptico del centro por personal idóneo
149	Panamá Metro	CS Taboga	Centro de salud	I nivel	Operativo	En verificación del perímetro del Centro de Salud observamos desprendimiento de la capa de cemento en columna lateral del Centro de Salud	Se realiza docencia y volanteo de pacientes para reforzar medidas de seguridad y conocer las rutas de evacuación de la instalación además se reporta la afectación de la misma y continuar brindando los servicios de salud regularmente	Evaluación por un idóneo de la estructura del centro
150	Panamá Metro	CS Emiliano Ponce	Centro de salud	I nivel	Operativo	Ninguna de gravedad. Algunas grietas antiguas y superficiales	Se hizo una supervisión previa al ingreso de los pacientes con el equipo de respuesta radios y el equipo de riesgo local	Evaluación por un idóneo de la estructura del centro
151	Panamá Metro	CS Rio Abajo	Centro de salud	I nivel	Operativo	Rajaduras superficiales en algunas oficinas partes interna del Centro. Parte externas de Centro, ranuras considerables tanto arriba como abajo.	Inspección por comité de Riesgo, adicionalmente, infraestructura de Región Metropolitana	A corto plazo ninguna necesidad imperante, a Largo plazo inspección por parte de SINAPROC
152	Panamá Metro	Instituto Oncológico Nacional	Hospital	II nivel	Operativo	Se identificaron 7 afectaciones menores donde se evidencia rajaduras superficiales que no llegan a las columnas y vigas de la estructura.	El 10 de octubre, personal del SINAPROC realizó una inspección y determinó que las fisuras observadas no representaban un riesgo para el personal de salud, los pacientes ni sus familiares.	Reubicar la pared del cuarto de máquinas. Divulgar, capacitar, realizar simulacros y la creación del comité de riesgo de desastres en salud con sus líderes por áreas.
153	Darien	Hospital El Real	Hospital	I nivel	Operativo	No	-	Internet fluido.
154	Darien	CS Meteti	Centro de salud	I nivel	Operativo	No	No	No
155	Darien	Subcentro Lajas Blancas	Sub centro de salud	I nivel	Operativo	No	No	No
156	Darien	Subcentro Canglon	Sub centro de salud	I nivel	Operativo	No	No	Evaluación de las infraestructuras de MINSA-DIS
157	Darien	PS Cannan	Puesto de Salud	I nivel	Operativo	No	No	No
158	Darien	Subcentro Puerto Piña	Sub centro de salud	I nivel	Operativo	No	No	No
159	Darien	CS Sambu	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin daños o afectaciones al edificio. Agua interrumpida con suministro alternativo disponible.	Inspección visual	Ninguna
160	Panamá Este	CS Chiman	Centro de salud	I nivel	Operativo	Ninguna	Evaluación externa visual de infraestructura	Medicamentos antihipertensivos, gasolina
161	Panamá Este	CS Cerro_Azul	Centro de salud	I nivel	Operativo	Afectación de una pared en el Área de PAI que está fuera del centro de salud en un consultorio, pero la instalación como tal no tiene daños	Inspección visual	No

162	Panamá Este	CS Union Santena	Centro de salud	I nivel	Por confirmar	No hay evaluaciones realizadas	Atención permanente 24 horas	
163	Panamá Este	MINSa-CAPSI Torti	MINSa-CAPSI	I nivel	Por confirmar	Ninguno, pendiente evaluación	Evaluación de infraestructura, personal, mobiliario y transporte.	Medicamentos para enfermedades crónicas.
164	Panamá Este	CS Loma de Naranjo	Centro de salud	I nivel	Operativo	Por ahora sin daños	-	Necesidad de medicamentos de uso en pacientes crónicos pero que se cubre en base al abastecimiento actual a nivel regional
165	Kuna Yala	Hospital Marvel Iglesias (Ailigandi)	Hospital	II nivel	Operativo	Ninguno	Ninguno	Ninguno
166	Kuna Yala	CS Teresa Lopez	Centro de salud	I nivel	Operativo			
167	Kuna Yala	CS de Río Sidra	Centro de salud	I nivel	Operativo	Afectaciones críticas: Rajaduras en la sala de puerperio		Evaluación de las infraestructuras de ingeniero civil
168	Kuna Yala	CS de Mamitupu	Centro de salud	I nivel	Operativo	Afectaciones parciales: Se detectaron múltiples grietas y fisuras que cruzan elementos divisorios e interiores		Evaluación de las infraestructuras de ingeniero civil
169	Kuna Yala	CS Puerto Obaldia	Centro de salud	I nivel	Operativo	No	No	No
170	Kuna Yala	CS Tubuala	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectación mayor por el terremoto		
171	Kuna Yala	CS Ustupu	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectación mayor por el terremoto		
172	Kuna Yala	CS Achutupu	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectación mayor por el terremoto		
173	Kuna Yala	CS Río Azucar	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectación mayor por el terremoto		
174	Kuna Yala	Hospital Mulatupu Sarandi	Hospital	II nivel	Operativo	Sin afectación	No	No
175	Kuna Yala	CS Carti Sugtupu	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectación mayor por el terremoto		
176	Kuna Yala	CS San Ignacio de Tupile	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectación mayor por el terremoto		
177	Kuna Yala	CS Wichub Huala	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectación mayor por el terremoto		
178	Kuna Yala	CS Ticantiki	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectación mayor por el terremoto		
179	Kuna Yala	CS Río Tigre	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectación mayor por el terremoto		
180	Kuna Yala	CS Armila	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectación mayor por el terremoto		
181	Kuna Yala	CS Mansucun	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectación		

182	Kuna Yala	CS Playon Chico	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectación. Suministro energético por medio de generador eléctrico y paneles solares, suministro de agua por acueducto comunitario- agua entubada sin tratamiento.		Combustible (gasolina y diésel)
183	Kuna Yala	CS Primitiva Luna	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectación mayor por el terremoto		
184	Kuna Yala	PS Carreto	Puesto de Salud	I nivel	Por confirmar			
185	Kuna Yala	PS la Miel	Puesto de Salud	I nivel	No operativo	Pendiente de apertura		
186	Ngabe Bugle	Subcentro de salud de Chichica	Subcentro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Se reportan grietas que alcanzan columnas de carga, daños en acabados y colapso parcial de una pared del depósito de Farmacia Regional. Pendiente confirmar la evaluación técnica, las restricciones de uso las áreas donde continua la atención.		
187	Ngabe Bugle	Hospital General del Oriente Chiricano	Hospital	II nivel	Operativo	Daños no estructurales, daños cosméticos. Hay un daño grave donde esta ubicado el panel eléctrico del hospital. Posterior a la réplica ocurrida a las 6:20 pm del día 12-10-24 reportaron fisuras en paredes y desniveles en el piso en la rea de laboratorio	Evaluated por DIS-Chiriquí/ SINAPROC. Se espera el informe oficial. Se mantiene operativo para consulta externa limitada a urgencias, según el reporte recibido. 2 carpas de UNICEF están habilitadas para la atención de urgencias	Hoy un daño en la única ambulancia del hospital para el traslado de pacientes críticos que requerían. Combustible para la planta, 4 neveras de las 2 son para medicamentos y 2 para vacunas, 5 carritos de carga plegables convertibles 2 en 1 industrial.
188	Ngabe Bugle	Centro de Salud de Soloy	Centro de salud	I nivel	Operativo	Daños no estructurales, pendiente evaluación.		Evaluación estructural
189	Ngabe Bugle	Centro de Salud de Chami	Centro de salud	I nivel	Operativo	Daños no estructurales, pendiente evaluación.		Evaluación estructural
190	Ngabe Bugle	Centro de Salud Llano Ñopo	Centro de salud	I nivel	Operativo	Daños no estructurales, pendiente evaluación.		Evaluación estructural
191	Ngabe Bugle	Centro de Salud Buenos Aires	Centro de salud	I nivel	Operativo	Daños no estructurales, pendiente evaluación.		Evaluación estructural
192	Ngabe Bugle	Centro de salud de Santa Catalina	Centro de salud	I nivel	Operativo	Daños no estructurales, pendiente evaluación.		Evaluación estructural
193	Ngabe Bugle	Centro de salud de Kusapin	Centro de salud	I nivel	Operativo	Daños no estructurales, pendiente evaluación.		Evaluación estructural
194	Ngabe Bugle	Puesto de Salud de Peña Prieta	Puesto de Salud	I nivel	Operativo	Daños no estructurales, pendiente evaluación.		Evaluación estructural
195	Ngabe Bugle	Puesto de Salud de Cerro Caña	Puesto de Salud	I nivel	Operativo	Daños no estructurales, pendiente evaluación.		Evaluación estructural
196	Ngabe Bugle	Subcentro de Cerro Iglesias	Subcentro de salud	I nivel	Operativo	Daños no estructurales, pendiente evaluación.		Evaluación estructural
197	Ngabe Bugle	Centro de Hato Juli	Centro de salud	I nivel	Operativo	Daños no estructurales, pendiente evaluación.		Evaluación estructural

198	Ngabe Bugle	Puesto de salud de Umani	Puesto de Salud	I nivel	Operativo	Daños no estructurales, pendiente evaluación.		Evaluación estructural
199	Ngabe Bugle	Puesto de salud de Cerro Pelado	Puesto de Salud	I nivel	Operativo	Daños no estructurales, pendiente evaluación.		Evaluación estructural
200	Ngabe Bugle	Puesto de salud Qda Hacha	Puesto de Salud	I nivel	Operativo	Fisuras en paredes		
201	Ngabe Bugle	Puesto de salud de Boca Balsa	Puesto de Salud	I nivel	Operativo	Fisuras en paredes		
202	Ngabe Bugle	Puesto de Alto de Jesús	Puesto de Salud	I nivel	Operativo	Daños no estructurales, pendiente evaluación.		Evaluación estructural
203	Ngabe Bugle	Puesto de salud Guarumo	Puesto de Salud	I nivel	Operativo	Fisuras en paredes		
204	Ngabe Bugle	Puesto de salud Patena	Puesto de Salud	I nivel	Operativo	Fisuras en paredes		
205	Ngabe Bugle	Puesto de salud de Hato Jobo	Puesto de Salud	I nivel	Operativo	Daños no estructurales, pendiente evaluación.		Evaluación estructural
206	Panamá Norte	CS Agua_Buena	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectaciones estructurales ni de las atenciones en salud.	Inspeccionada y esperando dictamen	No
207	Panamá Norte	CS Alcalde Díaz	Centro de salud	I nivel	Operativo	Grietas en la pared trasera de la instalación de salud. Múltiples fisuras en el área de laboratorio, depósito y almacén	Inspeccionada y esperando dictamen	No
208	Panamá Norte	CS Chilibre	Centro de salud	I nivel	Operativo	Fisuras viejas y una grieta en pared de área de registros médicos. Grieta en el área de odontología. Extensión de profundidad de grieta en área del almacén.	Inspección con el comité de riesgo de la infraestructura.	Ninguna
209	Panamá Norte	CS Caimitillo	Centro de salud	I nivel	Operativo	En área de reintegra se encuentra con múltiples fisuras y una grieta amplia	Inspección de la infraestructura con el comité de gestión de riesgo.	Reparación de las grietas del área de reintegra.
210	San Miguelito	CS Cerro Batea	Centro de salud	I nivel	Operativo	Rajaduras en el anexo nuevo en la pared interna y externa, sobre borde inferior exterior de la losa y a lo largo de la esquina derecha	Vigilancia, monitoreo y seguimiento	Certificación de instalación segura por profesional idóneo
211	San Miguelito	Policentro San Isidro	Policentro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectación estructural ni funcional. Se observan rajaduras aparentemente superficiales en el repello del anexo nuevo y una fisura en la pared del segundo piso, en el área de sala de espera	Revisión de la instalación por el CGR	Certificación de instalación segura por personal idóneo
212	San Miguelito	CS Valle de Urraca	Centro de salud	I nivel	Operativo	No hay daño estructural, una pared del depósito de descarte se desplazó 2 centímetros, fuera del área de atención, no afecta el funcionamiento del centro.	Inspección y reporte	Permiso de segunda puerta de emergencia de SINAPROC/Bomberos
213	San Miguelito	CS Amelia Denis de Icaza	Centro de salud	I nivel	Operativo	No hay daños estructurales, ni funcionales	Se inspeccionó el centro de salud por parte de dirección médica, personal del SINAPROC y personal	No

							de la Contraloría donde no se evidenció problemáticas.	
214	San Miguelito	Hospital San Miguel Arcangel	Hospital	II nivel	Operativo	Daños principalmente no estructurales; área de acceso afectada entre siete y ocho fisuras en paredes de mampostería, repello y azulejo, principalmente en el área de Central de Equipos, en uno de los servicios sanitarios, una de lo de los cuartos de expulsivo, sala de labor y en el pasillo de tesorería	Activación del Comité de Desastres y del Comando de Incidencias. inspección del Cuerpo de Bomberos. Activación del plan de contingencia: reubicación de pacientes hospitalizados.	Mantener la disponibilidad de equipos; insumos y recursos para atención de emergencias y evacuación hospitalaria: camillas móviles; sillas de ruedas; carpas para atención
215	San Miguelito	CS Torrijos Carter	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectaciones estructurales, ni funcionales. Dictamen de inspección favorable, puede utilizarse establecimiento.	Se inspeccionó el centro de salud por parte de dirección médica, personal del SINAPROC y personal de la Contraloría donde no se evidenció problemáticas.	
216	Bocas del Toro	CS El Silencio	Centro de salud	I nivel	Operativo	No	No	No
217	Bocas del Toro	CS Valle del Risco	Centro de salud	I nivel	Operativo	No	No	No
218	Bocas del Toro	CS Sie King	Centro de salud	I nivel	Operativo	No hay daños estructurales, ni funcionales		
219	Bocas del Toro	CS Miramar	Centro de salud	I nivel	Operativo	No hay daños estructurales, ni funcionales		