

¿QUÉ HACER CUANDO UN TERMÓMETRO DE MERCURIO SE QUIEBRA?

1. Píde a todos los que estén en el área que se retiren

1.



2. Cierre la puerta, apague el sistema de ventilación y abra las ventanas

2.



4. Recoja las gotas de mercurio. Utilice un gotero, jeringa o pieza de cartón para juntar las gotas de mercurio sobre un trozo de papel;

4.



5. Deposite el mercurio en un frasco de vidrio o plástico y rotúlelo como "mercurio";

5.




3. Colóquese su equipo de protección personal y proceda a recolectar los pedazos de vidrio en una bolsa hermética.

3.



7. Deposite todo el material utilizado para recoger el mercurio, en la bolsa hermética;

7.



6. Con una cinta adhesiva puede recoger las gotas de mercurio más pequeñas;

6.



8. Luego Rotule "desechos de mercurio". Almacénelo junto al mercurio recolectado, en un área segura destinada para estos desechos.

8.



NUNCA



Barra, aspire o trapee el mercurio;



Bote el mercurio en el lavamanos o con la basura;



No camine sobre él, puede contaminar sus zapatos.



Se deje las joyas puestas, pueden dañarse al contacto con el mercurio.



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

