



Planta Condición Actual

Construcción y diseño
Obras civiles

Juan C. Fuentes
Ingeniero CICH-3936

El Chimbo, Santa Lucía
Fco Morazan, Honduras
Email: 3936@cich.org
Celular: (504) 9935-2143

PROYECTO:
**"Respuesta a la emergencia
sanitaria por los huracanes
ETAMOT"**

UBICACIÓN:
Localidad Punta Ocole
Municipio de Yoro
Departamento de Yoro

ELABORADO PARA:
**ORGANIZACIÓN
PANAMERICANA
DE LA SALUD
(OPS)**

CONTENIDO DEL PLANO:

PLANO GENERAL
UAPS, Punta Ocole
Yoro, Yoro

ELABORADO POR:
Ing. Juan Carlos Fuentes

DISEÑO ELECTRO:

DISEÑO ESTRUCTURAL:

DISEÑO HIDROSANITARIO:

FECHA: 30/04/2021
ESCALA: 1:100
PROYECTO: UAPS