Instituto Nacional de Defensa Civil

REPORTE DE SITUACION N° 146 - 28/10/2011/COE /15:55 HORAS
(REPORTE Nº 04)

MOVIMIENTO SISMICO AFECTA DEPARTAMENTO DE ICA.

I. HECHOS:

El día 28 de octubre del 2011 a las 13:54 hora local, se ha registrado un sismo con las siguientes características:

Epicentro	:	117 Km al sur oeste de Ica (Dpto. de Ica)
Profundidad	:	30 Km.
Magnitud	:	6.7 Richter (ML)
Intensidad (MM)	:	V Ica y Nazca

II. UBICACIÓN:



Distribución:
Centro de Operaciones de Emergencia
Comités de Defensa Civil
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia

III. EVALUACION DAÑOS PRELIMINAR

DPTO.	SENTIDO	PROVINCIA	DAÑOS
Ica	Fuerte	Palpa - Sta Cruz Palpa - Palpa Nazca Chincha Ica	Deslizamiento de carretera rio grande (sector la variante Km. 3.85). 01 vivienda destruida de adobe. Se monitorea. Dist. Tambo de Mora: Retiro de mar 100 mts y retornó a su nivel normal. Dist. Parcona: 01 vivienda destruida.
Lima Provincias	Fuerte	Cañete	Dist. Imperial: 01 vivienda colapsada (caida de pared adobe), 3 heridos (traslado hospital)
Huancavelica	Fuerte	Castrovirreyna Huaytará	S/N Se monitorea
Ancash	Leve	Santa	S/N
Arequipa	Leve	Camana	S/N
Ayacucho	Leve	Huamanga	S/N
Callao (Prov. Const.)	Leve	Callao	S/N
Cusco	Leve	Cusco	S/N
Junín	Leve	Huancayo	S/N
Lima Metropolitana	Leve	Lima	S/N
Moquegua	Leve		S/N

Fuente: Oficina de Defensa Civil de los Gobiernos Regionales / COE

IV. ACCIONES REALIZADAS:

Viernes 28, de Octubre de 2011

- DRI Ica y COER-Ica, continúan monitoreo con provincias y distritos.
- Jefe de la Oficina de Defensa Civil de Cañete realiza monitoreo de su zona.

V. FUENTES:

OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA PROVINCIA DE CAÑETE
COER-ICA
DRI-ICA

San Borja 28 de Octubre del 2011.
COEN – SINAGERD